ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ИБЭП-220(380)/60В-100А-4/4(1500)-6U-LAN ИБЭП-220(380)/48В-120А-4/4(1500)-6U-LAN ИБЭП-220(380)/24В-160А-4/4(1500)-6U-LAN

руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

2 Техническое описание	
3 Указания по безопасности	6
4 Устройство и основные функции ИБЭП	6
5 ПОРЯДОК УСТАНОВКЙ ИБЭП	10
6 Включение и ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБЭП	
7 Работа с микропроцессорным УКУ	13
8 Аварийные и анормальные режимы работы ИБЭП	32
9 Измерение параметров ИБЭП	
10 Проверка технического состояния	33
11 Характерные аварийные ситуации и неисправности и методы их устранени	Я
	34
12 Хранение и транспортирование	
Приложение 1.1. ВИД СПЕРЕДИ ИБЭП-220(380)/60В-100А-4/4(1500)-6U	
Приложение 1.2.ВИД СПЕРЕДИ ИБЭП-220(380)/24В-160А-4/4(1500)-6U	
Приложение 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ клеммников И РАЗЪЕМОВ	38
(КРЫШКИ СНЯТЫ)	38
Приложение 3.1. СХЕМА ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	39
ИБЭП-220(380)/60B-100A-4/4(1500)-6U	
Приложение 3.2. СХЕМА ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	40
ИБЭП-220(380)/24B-160A-4/4(1500)-6U	
Приложение 4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КЛЕММНЫЕ	
КОЛОДКИ	41
Приложение 5. Настройка параметров Ethernet	42
Приложение 6. Описание МІВ-файла для ИБЭП с УКУ207.xx	44
Приложение 7. Описание трапов ИБЭП	
Приложение 8. Веб страница	
Приложение 9. Регистры MODBUS	55
Приложение 10. Сводная таблица сигнализаций УКУ на различные события	
ИБЭП	67
Приложение 11. Светодиодная индикация режимов работы БПС	73

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации является руководящим документом при установке и эксплуатации источника бесперебойного электропитания.

В руководстве изложены общие указания, указания по технике безопасности, устройство и основные функции ИБЭП, порядок установки, подготовки и проведения работ, возможные неисправности и способы их устранения, контроль технического состояния, а также указания по хранению и транспортированию.

При эксплуатации источника бесперебойного электропитания необходимо использовать настоящее руководство по эксплуатации и паспорт.

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

РЭ - руководство по эксплуатации;

ИБЭП - источник бесперебойного электропитания;

БПС – блок питания стабилизированный (входят в состав ИБЭП);

УКУ - устройство контроля и управления (входит в состав ИБЭП);

АКБ - аккумуляторная батарея;

АВ - автоматический выключатель;

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор.


СК - «сухой» контакт, вход для контроля состояния «сухого» контакта различных устройств.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ

ИБЭП предназначен для питания аппаратуры, заряда и содержания АКБ в буферном режиме и питания потребителя от АКБ при пропадании сетевого напряжения постоянным током номинального напряжения 60 (48, 24)В.

Условное обозначение ИБЭП:



2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИБЭП предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях (шкафах) с температурой окружающего воздуха от $+5^{\circ}$ C до $+40^{\circ}$ C и относительной влажностью воздуха до 80% (при температуре $+25^{\circ}$ C) (ГОСТ 15150 – исполнение УХЛ, категория 4.2).

Питание ИБЭП осуществляется от трехфазной (однофазной) сети переменного тока с фазным напряжением (187-253)В частотой (47,5-63)Гц .

Основные технические характеристики ИБЭП приведены в таблице 1.

Параметры	Величина
Тип БПС	БПС-1500.04
Номинальное выходное напряжение U _{ном,} В	24, 48, 60
Диапазон регулирования выходного напряжения, В	21÷29, 42÷58, 55÷72
Установившееся отклонение выходного напряжения, %	±1
Максимальный выходной ток, А (при 4-х БПС)	160, 120, 100
Коэффициент мощности, не менее	0,96
КПД, не менее	0,9
Количество БПС, шт.	до 4
Габариты (ширина с крепежом) х высота х глубина), мм	432(480) x 266 x 330
Масса, кг	не более 27

ИБЭП-220/24В-160А-4/4(1500)-6U предназначен для работы в комплекте с одной или двумя АКБ, каждая из которых состоит из двух кислотных аккумуляторов ёмкостью до 500А/ч.

ИБЭП-220/48В-120А-4/4(1500)-6U предназначен для работы в комплекте с одной или двумя АКБ, каждая из которых состоит из четырёх кислотных аккумуляторов ёмкостью до 500А/ч.

ИБЭП-220/60В-100А-4/4(1500)-6U предназначен для работы в комплекте с одной или двумя АКБ, каждая из которых состоит из пяти кислотных аккумуляторов ёмкостью до 500А/ч.

ИБЭП автоматически контролирует:

- напряжение, ток и температуру каждого БПС;
- напряжение, ток и температуру АКБ;
- напряжения фаз питающей сети переменного тока;
- напряжение и ток нагрузки (опционально возможен вариант с измерением тока нагрузки с помощью внешнего модуля измерения тока АКБ, представляющий собой обычный шунт 100A (300A) 75 мВ с платой сопряжения, обеспечивающей передачу измеренного тока нагрузки в контроллер УКУ по гальванически развязанному интерфейсу CAN);
 - температуру окружающей среды.

ИБЭП автоматически обеспечивает:

- распределение нагрузки между параллельно работающими БПС;
- включение БПС при появлении напряжения сети переменного тока, если они выключились в результате пропадания этого напряжения;
 - защиты нагрузки, АКБ и БПС от аварийных и анормальных режимов (см. п.2.3);
 - селективное отключение неисправного БПС;
- отключение АКБ от нагрузки при разряде АКБ до заданной величины напряжения и автоматическое подключение АКБ при появлении напряжения сети;
 - ограничение тока заряда АКБ заданной величиной;
- содержание АКБ в зависимости от ее температуры, а именно изменение выходного напряжения БПС в соответствии с заданной температурной зависимостью;
 - проведение выравнивающего заряда АКБ;
 - контроль емкости АКБ;
 - ведение журнала АКБ;
 - ведение журнала событий;
 - мониторинг посредством протокола Ethernet (SNMP) следующих параметров:
 - СЕТЬ напряжения трех фаз;
 - частота;
 - БПС выходное напряжение;
 - выходной ток;
 - температура;

- аварии с указанием вида;
- АКБ напряжение;
 - ток заряда или разряда;
 - температура;
 - аварии с указанием вида;
- Нагрузка напряжение на клеммах нагрузки;
 - суммарный ток нагрузки;
- формирование посредством протокола Ethernet (SNMP) следующих команд:
- отключение БПС;
- включение БПС:
- включение/отключение параллельной работы БПС;
- включение специальной функции «Выравнивающий заряд» продолжительностью от 1– го до 24–х часов;
 - включение специальной функции «Контроль ёмкости АКБ»
- формирование и автоматическая отправка по заданным адресам сообщений о выявленных авариях и событиях:
 - авария сети;
 - авария АКБ;
 - авария БПС.

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ИБЭП

Нагрузка

- от недопустимого отклонения напряжения на выходе ИБЭП.

БПС

- двух пороговая защита от перегрева преобразователя с программируемыми значениями порогов срабатывания;
 - быстродействующая токовая защита от короткого замыкания на выходе;
 - защита от токовых перегрузок БПС (при перегрузке переход в режим ограничения тока);
- защита от недопустимого превышения выходного напряжения с программируемым значением максимального напряжения;
- защита от недопустимого снижения выходного напряжения с программируемым значением минимального напряжения;
 - защита от недопустимого отклонения напряжения питающей сети;
- защита от выключения БПС при отсутствии связи с центральным процессором (переход БПС в автономный режим работы).

АКБ

- от неправильной полярности подключения АКБ;
- отключение АКБ при разряде до напряжения ниже минимально допустимой величины;
- от превышения допустимого напряжения заряда;
- от превышения допустимой температуры АКБ при заряде;
- программируемое ограничение тока заряда АКБ.

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БПС

2.4.1 Нормальный режим

- свечение жёлтого светодиода наличие напряжения питания сети ~220В.
- свечение зелёного светодиода БПС в работе, выходное напряжение в норме;
- мигание зелёного светодиода БПС отключен командой УКУ (находится в резерве).

2.4.2 Анормальный режим

- свечение зелёного светодиода, редкое мигание красного светодиода перегрев БПС до температуры $\mathbf{t}_{\text{сигн}}$ $^{\bullet}$ C;
- мигание зелёного и красного светодиода отключение микроконтроллера БПС при наладке путём установки перемычки JP1в БПС.

2.4.3 Аварийный режим

- погасший зелёный светодиод, мигание (1раз в 2 сек.) красного светодиода отключение БПС при перегреве свыше \mathbf{t}_{max} $^{\bullet}$ C;
- погасший зелёный светодиод, мигающее (по два импульса) свечение красного светодиода отключение БПС защитой, при недопустимом превышении выходного напряжения:
- погасший зелёный светодиод, мигающее (по три импульса) свечение красного светодиода отключение БПС защитой, при недопустимом снижении выходного напряжения;
- свечение зелёного светодиода, частое мигание красного светодиода исчезновение связи с УКУ, работа БПС в автономном режиме.

3 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **3.1** Организация эксплуатации ИБЭП должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
- **3.2** К работе с ИБЭП допускаются лица, ознакомившиеся с паспортом и настоящим руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные и имеющие квалификационную группу не ниже третьей для электроустановок до 1000В.

4 УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИБЭП

- **4.1** ИБЭП состоит из корпуса с кросс-платой, клеммным блоком, панелями АВ, и устанавливаемых в корпус:
 - БПС в количестве от 1-го до 4-х штук, в зависимости от типа исполнения;
 - УКУ.
 - 4.2 На передней панели каждого БПС расположены:
- светодиодный индикатор (зелёный) « *PAБОТА* » (индицирует включенное состояние БПС и наличие напряжения на его выходе);
- светодиодный индикатор (красный) « ABAPUЯ » (индицирует аварийное состояние БПС);
- светодиодный индикатор (жёлтый) « CETb 220B» (индицирует включение БПС в сеть).

ИБЭП обеспечивает подключение до четырёх БПС. При отсутствии УКУ все БПС включены и работают параллельно на нагрузку. Величина выходного напряжения автономного режима программируется в установках (п.7.11).

Каждый БПС обеспечивает:

- работу в режимах стабилизации напряжения или токоограничения;
- выявление анормальных и аварийных режимов и отключение аварийного БПС;
- световую индикацию наличия сетевого напряжения, наличия выходного напряжения (или отключенного состояния БПС), индикацию вида аварии;
 - регулировку величины выходного напряжения по сигналу с УКУ;
- работу в автономном режиме (без УКУ или отсутствии связи с УКУ). Величина напряжения автономной работы программируется.

4.3 УКУ включает в себя:

- микропроцессор для обработки контрольно-измерительной информации и управления ИБЭП;
- ЖКИ для вывода контрольно-сервисной информации;
- пять кнопок («Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз», «Ввод») для управления УКУ;
- контроллер LAN, обеспечивающий функции телеметрии и телеуправления;
- контроллер RS-232 для связи с компьютером (только для программирования УКУ);
- преобразователь напряжения для питания процессора.

УКУ обеспечивает:

- цифровую индикацию параметров питающей сети, БПС, АКБ, НАГРУЗКИ;
- включение БПС на параллельную работу и выравнивание токов БПС;
- выявление исчезновения сети или недопустимого снижения её напряжения;
- выявление отсутствия АКБ или обрыва её цепи;
- формирование сигналов «АВАРИЯ» на релейных контактах телеметрии и соответствующих звуковых сигналов:
 - «АВАРИЯ» непрерывный звуковой сигнал, при этом звуковой сигнал снимается: коротким нажатием кнопки «Ввод», если вы находитесь в главном меню;

при длительном удержании кнопки «Ввод», ≈5 секунд вне зависимости от того, в каком меню вы находитесь, при этом на экране ЖКИ поочерёдно отображаются типы аварий;

при более длительном удержании кнопки «Ввод», \approx 15 секунд вне зависимости от того, в каком меню вы находитесь, при этом включить звуковую сигнализацию аварии будет возможно только через служебное меню «УСТАНОВКИ».

- «Разряд батареи» или « $t_{\text{ист. сигн}}$ •С > $t_{\text{сигн}}$ •С» короткие звуковые сигналы каждые 2÷3с (снимается одновременным нажатием кнопок «Влево», «Вправо»);
- « t_{AKG} •C > $t_{бат.сигн}$ •C» короткие звуковые сигналы каждые 5÷7с (снимается одновременным нажатием кнопок «Влево», «Вправо»);
- «Напряжение АКБ ниже Ucurн» короткие ежесекундные звуковые сигналы (снимаются одновременным нажатием кнопок «Влево», «Вправо»);
- управление выходными напряжениями БПС для обеспечения коррекции напряжения постоянного подзаряда в зависимости от температуры АКБ;
 - выполнение специальных функций:
- «Выравнивающий заряд» увеличение выходных напряжений БПС на заданное время для обеспечения выравнивающего заряда АКБ;
- «Контроль ёмкости АКБ» отключение БПС и разряд одной АКБ (при полностью заряженной второй) на нагрузку до заданного минимального напряжения и запоминание полученной величины ёмкости АКБ.
 - автоматический программируемый контроль ёмкости АКБ;
 - автоматический программируемый выравнивающий заряд;
 - заполнение журнала аварий;
 - заполнение журнала АКБ;
 - часы реального времени;
- формирование посредством протокола LAN сигналов телеметрии о состоянии БПС и АКБ, просмотр журнала аварий, журнала АКБ и формирование команд:
 - отключение БПС1, БПС2, БПС3, БПС4;
 - включение спецфункции «Выравнивающий заряд» продолжительностью от 1-го до 24-х часов;
 - включение специальной функции «Контроль ёмкости АКБ».

- **4.4** Панели AB, которые обеспечивают включение (отключение) сети, нагрузки, AKB, а также защиту от короткого замыкания и перегрузок по току в ИБЭП, в том числе:
 - по сети трехполюсный АВ;
- по нагрузке ИБЭП–шесть AB (по выходу «-60(48)В» или по выходу «+24В») в соответствии с номинальным выходным напряжением ИБЭП;
- по цепи подключения АКБ1 и АКБ2 два двухполюсных АВ (по шинам «+АКБ 60(48)В» и «- АКБ 60(48)В») или два однополюсных (по шине «+АКБ 24В)» в соответствии с номинальным выходным напряжением ИБЭП.

4.5 На кросс-плате расположены:

- входной сетевой помехоподавляющий фильтр;
- блоки контроля правильности подключения АКБ и отключения АКБ при глубоком разряде;
 - контакторы подключения двух АКБ;
 - реле сигнализации;
 - разделительные трансформаторы для измерения напряжения сети;
 - разъемы подключения БПС, УКУ, шлейфов САN;
 - выходной фильтр.

4.6 Функции ИБЭП.

- ИБЭП осуществляет электропитание нагрузки, содержание и заряд АКБ.
- При исчезновении сетевого напряжения или при отказе БПС нагрузка питается от АКБ.

При работе АКБ на нагрузку и разряде её до напряжения Uсигн, заданного пользователем в УКУ, замыкаются контакты реле сигнализации. При глубоком разряде АКБ (до $52\pm1B$) для ИБЭП-220/60B или ($40\pm1B$) для ИБЭП-220/48B, или ($21\pm1B$) для ИБЭП-220/24B схема контроля состояния АКБ отключает её от ИБЭП и, соответственно, отключается УКУ.

Подключение батареи к нагрузке произойдет при увеличении напряжения на ней более, чем на 5...8 В напряжения отключения или при включении хотя бы одного из БПС.

В ИБЭП обеспечивается корректировка напряжения постоянного подзаряда в зависимости от температуры той батареи, у которой в данный момент наибольшая температура, в соответствии с ниже приведённой характеристикой.




Рис.1

- В ИБЭП предусмотрен режим автоматического контроля исправности цепей АКБ во время работы и передача сигнала при неисправности цепей АКБ. Проверка цепей АКБ во время работы ИБЭП осуществляется с целью выявления отключения автомата АКБ, неисправности цепей АКБ или контактора АКБ. Проверка необходима, так как АКБ подключены к шинам ИБЭП и напряжение на колодках АКБ будет даже при неисправной цепи АКБ, а ее ток при полном заряде может снижаться практически до нуля. Проверка производится только в случае, если ток АКБ меньше пороговой величины **Ібк** (задается в меню «УСТАНОВКИ»). Период проверки задается в меню «УСТАНОВКИ» параметром «Т проверки цепи батареи».

Для проверки изменяется напряжение на шинах ИБЭП для того, чтобы УКУ зафиксировало появление тока АКБ. Для того, чтобы минимизировать изменение напряжения проверка производится в один, два или три этапа, в зависимости от результата проверки на каждом этапе. Если проверка на данном этапе дает положительный результат, т.е. УКУ фиксирует ток АКБ (аварии нет), то последующие этапы проверки не проводятся.

1-й этап:

Выходное напряжение БПС плавно изменяется примерно в пределах $\pm 3\%$ и измеряется ток АКБ. Как только ток АКБ превысит 2* **Ібк**, УКУ считает результат проверки положительным и изменение напряжения прекращается. Если на первом этапе проверки УКУ не зафиксировало тока АКБ, то производится второй этап проверки.

2-й этап:

Выходное напряжение БПС плавно изменяется примерно в пределах $\pm 6\%$ и измеряется ток АКБ. Как только ток АКБ превысит **2* Ібк**, **УКУ** считает результат проверки положительным и изменение напряжения прекращается.

3-й этап:

Выходное напряжение БПС плавно уменьшается до Uсигн и измеряется ток АКБ. Если ток превысит значение **Ібк**, то УКУ считает результат проверки положительным. Если ток АКБ не выявлен – формируется сигнал о неисправности АКБ.

Диапазон установки **Ібк** лежит в пределах $0.01 \div 5$ A, на предприятии — изготовителе устанавливается **Ібк** =0.1A. При необходимости значение **Ібк** подбирается опытным путем.

Минимальное значение ограничивается шумами и помехами при измерении тока АКБ. Уровень помех можно определить, отключив автомат АКБ. Значение тока АКБ на ЖКИ показывает уровень помех. Измерение нужно производить при различных токах нагрузки. В меню «УСТАНОВКИ» задается значение **Ібк** больше максимального измеренного значения помех.

Надо помнить, что завышенное значение **Ібк** приводит к определению исправности цепи АКБ в два или три этапа, а это приводит к излишним колебаниям напряжения питания оборудования. Очень высокое значение **Ібк** приводит к ложному срабатыванию сигнализации о неисправности АКБ.

- В ИБЭП предусмотрен режим контроля ёмкости АКБ. Алгоритм измерения емкости АКБ1 следующий:

В меню «СПЕЦФУНКЦИИ» включить контроль емкости АКБ1. УКУ разрешает включение этого режима только при полностью заряженных и исправных АКБ. При включении этого режима автоматически отключаются БПС, АКБ2 (если такая имеется). АКБ1 разряжается на штатную нагрузку. За ёмкость батареи принимаются A^* Часы, отданные в нагрузку при разряде батареи до $U_{\text{СИГН}}$, значение которого задается в меню «УСТАНОВКИ».

При окончании разряда АКБ1 БПС автоматически включаются, а полученная величина ёмкости запоминается в УКУ.

Для обеспечения достоверности показаний ИБЭП в этом режиме, его (контроль емкости) следует включать минимум после 48 часов заряда АКБ.

Внимание! Если введена и используется одна АКБ, то при измерении емкости АКБ есть промежуток времени, когда АКБ полностью разряжена!

- В ИБЭП предусмотрен режим выравнивающего заряда. Выравнивающий заряд включается на время от 1 до 24 часов (программируется в меню «УСТАНОВКИ»). В течение этого времени напряжение подзаряда АКБ увеличивается до напряжения **Uвыр.зар.**, величина которого устанавливается (программируется) в меню «УСТАНОВКИ» в соответствии с эксплуатационной документацией на АКБ.
- В ИБЭП предусмотрена возможность автоматического включения режима контроля ёмкости АКБ и режима выравнивающего заряда через заданные интервалы времени с фиксацией результатов в журнале АКБ.
 - В ИБЭП предусмотрено ведение журнала АКБ.
- В ИБЭП предусмотрен контроль напряжения питающей сети и формирование и передача сигнала при аварии сети.
 - В ИБЭП предусмотрен контроль и передача информации от трех датчиков температуры.
 - В ИБЭП предусмотрено ведение журнала событий.
 - **4.7** ИБЭП может работать с внешними устройствами, которые в стандартную комплектацию не входят:
 - «Монитор АКБ». Возможна работа с двумя модулями. Каждый модуль измеряет напряжение и температуру каждого элемента двух групп батарей, состоящих из 4 или 5 12-вольтовых элементов;
 - «Модуль сбора дискретных сигналов». К ИБЭП можно подключить до 8 блоков ЭНМВ-1-24 или БДВ-48 для контроля состояния приборов, имеющих «сухие» контакты (доп.контакты АВ и др.). Если в составе ИБЭП имеется блок ДС, то линия RS485 используется для связи с блоком и связь с УКУ по MODBUS RTU не доступна. Скорость соединения с блоком задается в «Установках», адреса блоков задаются в отдельном меню в «Установках»;
 - «Блок дополнительных реле». Возможна работа с одним блоком, в котором находятся 4 реле. Для каждого реле можно назначить состояние и сигнализацию определенного события.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИБЭП

Установить ИБЭП в соответствующий отсек шкафа 19" и зафиксировать к раме. Подключение кабелей к клеммнику ИБЭП выполняется в следующем порядке:

- установить в положение «ОТКЛ» все АВ;
- подсоединить провод защитного заземления к клемме защитного заземления ИБЭП;
- подключить к соответствующим разъемам выносные датчики температуры АКБ и закрепить их на наружной поверхности АКБ1 и АКБ2;
 - при необходимости подключить выносной датчик температуры окружающей среды и закрепить его в помещении с аппаратурой;

- при необходимости подключить цепи дистанционной сигнализации к соответствующим разъемам реле аварийной сигнализации;
- при необходимости подключить к соответствующим разъемам цепи «средних точек» АКБ (опция контроля «средних точек» запрашивается заказчиком дополнительно);
- подсоединить ранее проложенные кабели НАГРУЗКИ;
- подсоединить ранее проложенные кабели АКБ;
- подсоединить ранее проложенный кабель СЕТЬ.

6 ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБЭП

- 6.1 Подать напряжения в указанном ниже порядке:
- включить AB «АКБ1», «АКБ2» на четырехстрочном ЖКИ в первой строке должна появиться информация: «Работа от батареи», во второй величины напряжения и тока АКБ1 $\mathbf{U_{6ar1}} = ** .* \mathbf{B}$, $\mathbf{I_{6ar1}} = ** .* \mathbf{A}$; через $1 \div 2\mathbf{c}$ величины напряжения и тока АКБ2 $\mathbf{U_{6ar2}} = ** .* \mathbf{B}$, $\mathbf{I_{6ar2}} = ** .* \mathbf{A}$, в третьей величины напряжения и тока нагрузки $\mathbf{U_{Harp}} = ** .* \mathbf{B}$, $\mathbf{I_{Harp}} = ** .* \mathbf{A}$, в нижней строке ЖКИ постоянно отображаются текущие дата и время;
- включить AB «СЕТЬ», на ЖКИ должна появиться информация о включенных БПС: «В работе №X, X, X,X» и величины напряжения и тока АКБ и нагрузки;
 - включить AB «Нагрузка».
- **6.2** После включения ИБЭП нажать кратковременно кнопку «Вниз», на ЖКИ должен появиться первый пункт основного меню:
 - «Батарея №1» *

Для дальнейшего просмотра основного меню надо нажимать кнопку «Вниз», при этом должны последовательно появляться пункты:

```
- «Батарея №2»* ;
- «БПС №1»;
```

- «БПС №2»;

- «БПС №3»;

- «БПС №n»; -количество пунктов соответствует количеству БПС в структуре ИБЭП.
- «Монитор АКБ Nn»;- количество пунктов соответствует количеству мониторов АКБ в структуре ИБЭП.

```
- «Сеть»;
```

- «Нагрузка»;
- «Внешние датчики»;
- «Спецфункции»;
- «Установки»;
- «Журнал событий»;
- «Выход»;
- «Журнал батареи №1»;
- «Журнал батареи №2»;
- «Тест»;
- «Специнформация».
- * Ввод в работу или вывод АКБ из работы выполняется в журнале АКБ в следующей последовательности на примере выведенной из работы АКБ1. Подвести маркер « ▶ » к пункту меню «Журнал батареи №1» и войти в журнал, нажав кнопку «Ввод». Нажать повторно кнопку «Ввод» и на запрос пароля задать 722. Нажать еще раз «Ввод». Таким образом, АКБ введена в работу и вносится в основное меню. Аналогично можно, при необходимости, вывести АКБ1.

- **6.3** *При первоначальном включении* ИБЭП после монтажа или после замены АКБ рекомендуется выполнить следующее:
 - проверить и при необходимости установить текущие дату и время (см.п.7.11);
 - в подменю «Журнал батареи №1» ввести батарею (см.п.7.15);
- занести в подменю «Журнал батареи №1» (см.п.7.15) величину номинальной ёмкости АКБ, установленной с ИБЭП;
- выполнить длительный заряд АКБ, включив ИБЭП на $24\div48$ часов при штатной нагрузке;
- включить режим контроля ёмкости (см.п.7.10), при этом БПС отключатся, а АКБ1 разрядится до **Ucurh**, в подменю «Батарея №1» зафиксируется реальная ёмкость АКБ1 при разряде на штатную нагрузку и БПС включатся. Значение ёмкости необходимо внести в журнал технического обслуживания АКБ. Ежегодные проверки ёмкости обеспечивают контроль состояния АКБ и позволяют сделать своевременный вывод о необходимости её замены;
 - зарядить АКБ1 в течение 24÷48 часов;
 - провести аналогичную проверку для АКБ2.
- **6.4** В верхней строке ЖКИ поочередно отображаются названия аварий, если таковые имеются. При нажатии кнопки «Ввод» аварии, отображаются в отдельном меню. Перебор аварий осуществляется кнопкой «Ввод».
- **6.5** Отключение ИБЭП осуществляется в обратном порядке, отключить AB нагрузки, затем AB АКБ и сети.

7 РАБОТА С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УКУ

(ДЛЯ ПО УКУ ВЕРСИИ 10.19.884, СБОРКА 2021.07.15 И НОВЕЕ)

7.1 Доступ к информации и управление ИБЭП осуществляется с помощью меню, высвечиваемому на ЖКИ УКУ. Выбор нужного пункта меню осуществляется кнопками: «Влево», «Вправо», Вверх», «Вниз», «Ввод». Пароли для доступа в закрытые подменю следующие:

Установки – 184 Калибровки – 873 Контроль емкости АКБ – 125 Выравнивающий заряд – 126 Тест –999 Ввод, вывод АКБ –722

7.2 При включении питания появляется начальная индикация основного меню. ЖКИ отображает БПС, которые в настоящее время работают на нагрузку, напряжение на АКБ и ток АКБ, напряжение на нагрузке и ток в нагрузке.

где N – количество (1,2,3,4) БПС;

а) При наличии сетевого напряжения

б) При исчезновении сетевого напряжения

$$\begin{array}{c} \textbf{Работа от батареи} \\ \textbf{U}_{61(2)} = \textbf{XX .X B} \quad \textbf{I}_{61(2)} = \textbf{XX .X A} \\ \textbf{U}_{\textbf{H}} = \textbf{XX .X B} \quad \textbf{I}_{\textbf{H}} = \textbf{XX .X A} \\ \textbf{Время} \qquad \qquad \textbf{Дата} \end{array}$$

7.3 При возникновении аварий в верхней строке меню по очереди появляются сообщения об аварии:

а) При аварии сети:

Авария сети!!!				
$U_{61(2)} = XX . X B I_{61(2)} = XX . X A$				
$\mathbf{U}_{H} = \mathbf{X}\mathbf{X} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{B}$	$I_{H} = XX . X A$			
Время	Дата			

б) При аварии батареи №1

Авария батареи №1
$$U_{61(2)} = XX . X B \quad I_{61(2)} = XX . X A \\ U_{\rm H} = XX . X B \quad I_{\rm H} = XX . X A \\ Bремя \qquad \qquad \text{Дата}$$

При нажатии кнопки «Ввод» происходит поочередное отображение на ЖКИ статуса аварий:

а) При аварии сети:

Авария сети не устранена

б) При аварии батареи №1

Авария бат. №1 не устранена

После просмотра аварий, просмотренные аварии в дальнейшем не отображаются.

7.4 Вход в основное меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Вниз». Это меню имеет приведённые ниже пункты, которые выбираются маркером «▶», перемещаемым по кольцу кнопками «Вверх» или «Вниз». Вход в выбранный пункт меню осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Выход в начальную индикацию основного меню (см. предыдущий пункт) осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Влево» или через пункт меню «Выход».

•	Назначение пунктов основного меню:	
> Батарея№1	Просмотр измеренных параметров АКБ1.	
> Батарея№2	Просмотр измеренных параметров АКБ2.	
> БПС №1	Просмотр измеренных параметров БПС №1.	
>БПС №2	Просмотр измеренных параметров БПС №2.	
>		
> БПС №n	Просмотр измеренных параметров БПС №п.	
> Монитор АКБ N1	Просмотр измеренных параметров внешнего блока «Мо-	
_	нитор АКБ №1». Пункт появляется, если в структуре	
	ИБЭП количество «Мониторов АКБ» отлично от нуля.	
	Мониторы АКБ в стандартную комплектацию ИБЭП не	
	входят и поставляются отдельно.	
> Монитор АКБ Nn	Просмотр измеренных параметров внешнего блока «Мо-	
_	нитор АКБ №n». Пункт появляется, если в структуре	
	ИБЭП количество «Мониторов АКБ» отлично от нуля.	
	Мониторы АКБ в стандартную комплектацию ИБЭП не	
	входят и поставляются отдельно.	
> Сеть	Просмотр измеренных параметров сети.	
> Нагрузка	Просмотр измеренных параметров нагрузки.	
> Внешние датчики	Просмотр температуры дополнительных термодатчиков.	
> Спецфункции	Вход в подменю «Специальные функции».	
> Установки	Вход в подменю «Установки».	
> Журнал событий	Вход в просмотр журнала аварий.	
> Выход	Выход в основное меню.	
> Журнал батареи №1	Вход в просмотр журнала АКБ1.	
> Журнал батареи №2	Вход в просмотр журнала АКБ2.	
>Тест	Вход в подменю «Тест» для контроля исправности ИБЭП	
	(пароль 999).	
> Специнформация	В подменю указаны параметры работы ИБЭП. Данная	
	информация актуальна для разработчиков программного	
	обеспечения.	
	J	

7.5 Подменю **«Батарея №1(№2)»** содержит приведённые ниже параметры АКБ, которые выбираются маркером **« ▶ »**, перемещаемым кнопками **«**Вверх» или **«**Вниз». Нажатие кнопки **«**Влево» приводит к возврату в основное меню.

«БАТАРЕЯ №1(№2)»
Заряжается(разряжается)
Uбат.=XX.X В
Uбат.с.т.=XX.X В
Ізар = XX.X А или
Іразр=XX.X А $t_{6ат}$ =XX 0 C
Заряд = XX 0 C
Сбат =XX 0 X

Назначение пунктов подменю «БАТАРЕЯ»:

Напряжение АКБ.

Напряжение средней точки АКБ.

Ізар – ток заряда батареи.

Іразр – ток разряда батареи.

Температура воздуха в месте установки АКБ.

Процент заряда АКБ *.

Ёмкость АКБ **.

Выход в основное меню.

- * Текущий заряд в % отражает реальное состояние батареи только после проведения контрольного разряда (режим «Контроль ёмкости АКБ»).
- ** Ёмкость АКБ первоначально устанавливается по паспортным данным АКБ. После проведения контрольного разряда (режим «Контроль емкости АКБ») в УКУ автоматически записывается реальная ёмкость АКБ, полученная в результате её разряда током штатной нагрузки.
- 7.6 Подменю **«БПС №1»** содержит приведённые ниже параметры БПС №1, которые выбираются маркером « ▶ », перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз». Нажатие кнопки «Влево» приводит к возврату в основное меню.
 - а) При наличии сетевого напряжения:

«БПС №1» БПС№1 XXXX **Uист=XX.X В** Іист=ХХ.Х А $t_{\text{HCT}} = XX^{0}C$ Сброс аварий Выход

Назначение пунктов подменю «БПС №1»:

ХХХХ может быть: 'в резерве' или 'в работе'.

Напряжение БПС №1.

Ток БПС №1.

Температура в корпусе БПС.

Сброс зафиксированной аварии данного БПС.

Выход в основное меню.

б) При отсутствии сетевого напряжения:

БПС № 1 выключен Отсутствует первичное питание

в) При наличии сети и аварии БПС №1:

БПС№ 1 ВЫКЛ XXXX **Uист=XX.X В** Іист=ХХ.Х А $t_{\text{HCT}} = XX^{0}C$ Выход

,где XXXX – одна из нижеприведённых причин аварии: -занижено Ивых.

-завышено Ивых.

-перегрев БПС.

Выход в основное меню.

7.7 Подменю «БПС №2», «БПС №3», «БПС №4» аналогично подменю «БПС №1». 7.8 Подменю «Монитор АКБ N1, 2, 3, 4» появляются, если в «Установках» в «Структура»

введены мониторы АКБ. Монитор АКБ – это внешний блок и в стандартную комплектацию ИБЭП не входит. В подменю «Монитор АКБ Nn" отображаются следующие параметры:

МОНИТОР	АКБ N	n
---------	-------	---

U61 = XX.XB

U62 = XX.XB

U63 = XX.XB

U64 = XX.XB

U65 = XX.XB

 $t61 = XX^{0}C$

 $t61 = XX^{0}C$

 $t61 = XX^{0}C$

 $t61 = XX^{0}C$

 $t61 = XX^{0}C$

Выход

Назначение пунктов подменю «Монитор АКБ №n»:

Напряжение первого элемента АКБ.

Напряжение второго элемента АКБ.

Напряжение третьего элемента АКБ.

Напряжение четвертого элемента АКБ.

Напряжение пятого элемента АКБ.

Температура первого элемента АКБ.

Температура второго элемента АКБ.

Температура третьего элемента АКБ.

Температура четвертого элемента АКБ.

Температура пятого элемента АКБ.

Выход в основное меню.

7.9 Подменю «Сеть» содержит приведённые ниже параметры сети питания, которые выбираются маркером « ▶ », перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз». Нажатие кнопки «Ввод» приводит к возврату в основное меню.

«Сеть»

UфА = XXX В

UфВ = XXX В

UфС = XXX В

f = XX.X Гц
Выход

Назначение пунктов подменю «Сеть»:

Фазное напряжение (L1) сети.

Фазное напряжение (L2) сети.

Фазное напряжение (L3) сети.

Частота напряжения сети.

Выход в основное меню.

7.10 Подменю «Нагрузка» содержит приведённые ниже параметры нагрузки, которые выбираются маркером « ▶ », перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз».

Нажатие кнопки «Ввод» приводит к возврату в основное меню.

«Нагрузка» Uнагр= XX.X В Інагр=XX.X А Выход Назначение пунктов подменю «Нагрузка»:

Напряжение на нагрузке.

Ток в нагрузке.

Выход в основное меню.

7.11 Подменю **«Внешние датчики»** появляется при задании их количества в структуре в подменю **«Установки»**. При этом можно задать только один внешний датчик температуры (например, датчик температуры окружающей среды (**t1**)), а «сухих» контактов внешних датчиков (например, датчик дыма и т.п.) можно задать до четырех штук.

«Внешние датчики» t1 XX ⁰C tn XX ⁰C CK1 HOPMA CK2 ABAPИЯ CK3 HOPMA CK4 HOPMA

Назначение пунктов меню «Внешние датчики»:

Показания внешнего датчика температуры №1.

Показания внешнего датчика температуры №п.

Состояние контактов первого датчика в данный момент времени.

Состояние контактов второго датчика в данный момент времени.

Состояние контактов третьего датчика в данный момент времени.

Состояние контактов четвертого датчика в данный момент времени.

Выход в основное меню.

7.12 Подменю «Спецфункции» содержит приведённые ниже функции, которые выбираются маркером « ▶ », перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз».

«Спецфункции» Выр. заряд Авт. выр. заряд Назначение пунктов подменю «Спецфункции»:

Включение режима «Выравнивающий заряд».

Включение режима «Автоматический выравнивающий

заряд».

К.Е.батареи №1 К.Е.батареи №2 Выход Включение режима «Контроль ёмкости АКБ1».

Включение режима «Контроль ёмкости АКБ2».

Выход в основное меню.

Для включения любого из этих режимов необходимо выбрать соответствующий пункт подменю и нажать кнопку «Ввод».

Нажатие кнопки «Ввод» приводит к запросу пароля. Кнопками «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» набирается установленный пароль (125 для «Контроль ёмкости АКБ», 126 для «Выравнивающий заряд»). Ввод пароля производится нажатием кнопки «Ввод». При правильном пароле открывается меню выбранного режима:

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД ЗАРЯД»: Длит-сть XX ч Длительность режима, час. Включен/Выключен Выход Выход в подменю «Спецфункции».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД Раз в XXXX	Назначение пунктов подменю «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД»: Периодичность режима (один раз в месяц, в 2месяца, в 3 месяца, в полгода, в год или выключен).
Длитсть XX ,ч Выход	Длительность режима, час. Выход в подменю «Спецфункции».

КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ	Назначение пунктов подменю «КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ
БАТАРЕИ №1(№2)	AKБ»:
Включен/Выключен	Включение или отключение режима
Выход	Выход в подменю «Спецфункции».

Исходное состояние режимов – отключенное.

Для включения любого из этих режимов необходимо маркером « ▶ », перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз», выбрать пункт меню «Включен/Выключен » и нажать кнопку «Ввод». Подтверждением включения режима служит изменение надписи «выключен» на «включен».

Отключение данных режимов производится аналогично.

7.13 Установки ИБЭП задают все параметры, необходимые для правильного функционирования электропитания оборудования. Предприятием-изготовителем предусмотрены рекомендуемые установки по умолчанию, так называемые *СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ*.

Вход в подменю **«Установки»** осуществляется нажатием кнопки «Ввод» и набором установленного номера пароля (**184**). Пункты подменю выбираются маркером **«▶»**, перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз». Параметры задаются кнопками «Влево» и «Вправо» или в подменю, вход в которое осуществляется нажатием кнопки «Ввод».

Стандартные	Вход в подменю выбора стандартных установок для соответствующего ИБЭП.		
Время и дата	Установка текущих даты и времени.		
Синхронизация времени	В подменю устанавливается период синхронизации и часовой пояс.		
и даты			
Структура	Вход в подменю задания количества БПС и просмотра количества		
	батарей.		
Выход	Выход в основное меню.		
Зв.сигн. вык./вкл.	Включение или отключение звукового сигнала УКУ.		
Отключение сигнала	Установка автоматического или ручного съёма аварийного сигнала		
авария автом./ручн.	(звукового и сигнала телеметрии).		
АПВ источников	Автоматическое повторное включение аварийного БПС.		
Паралл. работа вык./вкл.	Включение /отключение БПС на параллельную работу.		
Т проверки цепи бата-	Периодичность проверки наличия цепи АКБ (выкл, или от 5 до 60		
реи XX мин	мин.)		
Umax =XX.X B	Уставка защиты от повышения выходного напряжения БПС.		
Umin =XX.X B	Уставка защиты от понижения выходного напряжения БПС.		
Uб0° = XX.X В	Напряжение подзаряда АКБ при $\mathbf{t} = 0^{\ 0}\mathbf{C}$.		
Uб20° = XX.X В	Напряжение подзаряда АКБ при $\mathbf{t} = 20^{\ 0}\mathrm{C}$.		

U сигн=XX.X В	Параметр используется при контроле емкости АКБ, задает значение напряжения, до которого разряжается АКБ.		
Umin.ceти=XXX В	Уставка аварийной сигнализации о недопустимом снижении сетевого напряжения.		
Umax.ceти=XXX В	Уставка аварийной сигнализации о недопустимом повышении сетевого напряжения.		
U06 = XX.X B	Выходное напряжение БПС при отсутствии АКБ в структуре ИБЭП.		
Ібк. =X.XX А	Уставка порогового значения тока заряда (разряда) АКБ для аварийной сигнализации, индикации о неподключенной АКБ, индикации о		
I ₃ .max. = X.X A	разряде АКБ. Максимальный ток заряда АКБ (рекомендуемое значение Iз.max. = $0.1*$ C_{10} , где C_{10} –ёмкость аккумулятора при десятичасовом разряде).		
Imax = XX.X A	Параметр используется при выключенном параллельном режиме работы БПС, задает условие включения БПС, находящихся в резерве. Если суммарный ток потребления от БПС вырос и превышает значение (Imax * количество работающих БПС), то включается		
Imin = XX.X A	БПС, находящийся в резерве с меньшим номером. Параметр используется при выключенном параллельном режиме работы БПС, задает условие выключения БПС и перевод его в резерв. Если суммарный ток потребления от БПС стал ниже значения (Imin * количество работающих БПС), то работающий БПС с большим номером переводится в резервный режим работы.		
U выр.зар. = XX.X В	Напряжение выравнивающего заряда. Параметр используется для установки напряжения в режимах «Выравнивающий заряд», «Автоматический выравнивающий заряд»		
Тз.вкл.а.с. Х сек	Время задержки включения БПС в работу после подачи напряжения питающей сети (0÷10сек).		
tи.max =XX ⁰ C	Уставка защиты от превышения температуры БПС.		
tи.сигн =XX ⁰ C	Уставка сигнала от превышения температуры БПС.		
tбат.max =XX ⁰ C	Уставка защиты от превышения температуры АКБ. (при превышении ток заряда АКБ уменьшается до 0,1 от Iз.max).		
tбат.сигн =XX ⁰ С	Уставка сигнализации о превышении температуры АКБ.		
tвент.вкл. =XX ⁰ С	Уставка температуры включения дополнительного вентилятора.		
tвент.выкл. =XX ⁰ С	Уставка температуры выключения дополнительного вентилятора.		
Сигнал для вентилятора	Выбор датчика температуры, определяющего управление до- полнительным вентилятором: -Твн.датч используется датчик внешней температуры; -Такб.макс. – используется максимальная температура датчи- ков АКБ; -Тбпс.макс используется максимальная температура БПС.		
Отключение низкопри-	В подменю задаются условия отключения низкоприоритетной		
оритетной нагрузки	нагрузки при разряде АКБ.		
Внешние датчики	Установка положения контактов внешних датчиков при аварийной ситуации и управляющих воздействий на реле и ЖКИ.		
Ethernet	Установка параметров Ethernet (см. Приложение 5)		
Серийный №	Заводской номер ИБЭП.		
Тип батареи	В подменю выбирается тип батареи, которая входит в состав		
F -	ИБЭП. Для данного ИБЭП используется свинцово-кислотная АКБ.		
Время ротации источников выкл./хх часов	Время задается кнопками «Влево» и «Вправо». Параметр используется при выключенном параллельном режиме работы		
HIND DDINJI, AX TACUB	пользуется при выключенном нараплельном режиме рассты		

	БПС (см. выше). Задается период смены источника находяще-		
	<u>-</u>		
	гося во включенном состоянии на источник из дежурного ре-		
	жима. Это необходимо для равномерного использования ре-		
	сурса вентилятора охлаждения в БПС при выключенном па-		
	раллельном режиме работы БПС.		
Контроль ср.точки ба-	Порог срабатывания сигнализаций о недопустимом отклоне-		
тареи выкл./хх%	нии средней точки АКБ.		
MODBUS ADRESS	Кнопками «Влево» и «Вправо» задается адрес УКУв протоколе		
	MODBUS.		
MODBUS BAUDRATE	Кнопками «Влево» и «Вправо» задается скорость обмена по		
	линии RS485. Доступные скорости 2400, 4800, 9600, 19200,		
	38400, 57600, 115200.		
Блок допреле	В подменю назначается условие срабатывания реле во внешнем		
_	блоке дополнительных реле.		
Модуль сбора ДС	В подменю назначаются адреса внешних блоков сбора дискретных		
	сигналов.		
Выход	Выход в основное меню.		
Калибровки	Вход в подменю «Калибровки» (пароль 873).		

Ниже приведены описания подменю и уставок.

• «Стандартные».

Содержит подменю со списком различных ИБЭП. Кнопками «Вверх» и «Вниз» выбирается строка с нужным ИБЭП, нажимается кнопка «Ввод» и параметры содержания АКБ, пороги срабатывания защит установятся, как рекомендует предприятие-изготовитель:

Стандартные установки:

	Uном=24В	Uном=48В	Uном=60В
Структура	Источников – 4шт.	Источников – 4шт.	Источников – 4шт.
Мнемоника	Не используется	Не используется	Не используется
Зв.сигн.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Отключение сигнала авария	автом.	автом.	автом.
АПВ источников	АПВ 1-ый уровень	АПВ 1-ый уровень	АПВ 1-ый уровень
	– ВКЛ.	– ВКЛ.	– ВКЛ.
	АПВ 2-ой уровень -	АПВ 2-ой уровень –	АПВ 2-ой уровень -
	вкл.	вкл.	вкл.
	Период АПВ 2 – 1ч.	Период АПВ 2 – 1ч.	Период АПВ 2 – 1ч.
Паралл. работа	Вкл.	Вкл.	Вкл.
Umax, B	30	60	75
Umin, B	13.7	27.3	34.1
U60°, B	28.2	56.4	70.5
U620°, B	27.3	54.5	68.1
Uсигн , B	22	44	66
Uminceти, В	187	187	187
U06, B	24	48	60
Ібк., А	0.1	0.1	0.1
I3.max.,A	16.0	16.0	16.0
Imax, A	15.0	10.0	10.0
Imin, A	12.0	8.0	8.0
Uвыр.зар , В	28.8	57.6	72

Тз.вкл.а.с., сек	3	3	3
tu.max , ⁰ C	80°C	80°C	80°C
tи.сигн	70^{0} C	70°C	70°C
tбат.max	50^{0} C	50°C	50^{0} C
tбат.сигн	40^{0} C	40°C	40^{0} C
tвент.вкл.	50^{0} C	50°C	50^{0} C
tвент.выкл.	40°C	40°C	40^{0} C

• «Время и дата».

В подменю данного пункта производится установка времени и даты. Кнопками «Влево» и «Вправо» происходит выбор параметра. Кнопками «Вверх» и «Вниз» - изменение параметра. По нажатию кнопки «Ввод» происходит выход из подменю. Часы в УКУ энергонезависимы от сети, питание часов осуществляется от литиевого элемента CR2032 или подобного с напряжением 3 вольта. Элемент питания требует замены один раз в год. Для этого нужно снять УКУ с ИБЭП и на задней плате УКУ заменить элемент питания.

• «Синхронизация времени и даты».

В подменю данного пункта задается:

Синхронизация	Название подменю
времени (SNTP)	
> Период хх ч	Период синхронизации часов ИБЭП с сигналом точного
	времени. Кнопками «Влево» и «Вправо» выбираются значе-
	ния: «Выключено», «1 час», «1 сутки», «1 неделя».
>Часовой пояс GMT±x	Кнопками «Влево» и «Вправо» выбирается часовой пояс.
>Выход	Выход из подменю.

• «Структура».

В подменю данного пункта кнопками «Влево» и «Вправо» задается количество блоков и датчиков, которое входит в состав ИБЭП:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
>Батарей	Отображается текущее значение введенных в работу АКБ.
>Источников	Задается количество БПС.
>Датчиков темпер.	Задается количество датчиков температуры (без учета датчиков
	АКБ).
>Сухих контактов	Задается количество входов для «сухих» контактов у ИБЭП.
>Фазность питающей сети	Задается количество фаз питающей сети. 1- однофазная сеть, 3-
1 (3)	трехфазная сеть с нейтралью.
>Мониторов АКБ*	Задается количество мониторов АКБ (один монитор АКБ кон-
	тролирует две АКБ): поэлементный контроль напряжения для
	батареи 48 вольт (4 элемента по 12 вольт) или 60 вольт (5 эле-
	ментов по 12 вольт).
>Модуль сбора ДС*	Задается количество блоков дискретных сборов ЭНМВ-1-24 или
	БДВ-48 в составе ИБЭП. Если в составе ИБЭП имеется блок ДС,
	то линия RS485 используется для связи с блоком и связь с УКУ
	по MODBUS RTU не доступна. Адрес и скорость соединения с
	блоком ДС задаются в установках и описаны ниже.
>Блоков доп.реле*	Задается наличие (1) или отсутствие (0) в составе ИБЭП блока
	дополнительных реле. В блоке дополнительных реле находится
	четыре реле. Условия срабатывания реле задаются в установках.

>Внеш. шунт нагр.	Задается наличие (1) или отсутствие (0) в составе ИБЭП встроенного модуля измерения тока нагрузки (опциональное исполнение). Модуль измерения тока нагрузки представляет собой шунт 100A(300A) с платой сопряжения с передачей по гальванически развязанной шине САN в контроллер УКУ данных о измеренном токе нагрузки. Если «Внеш. шунт нагр.» установлено в «0», то измерение тока нагрузки происходит путем арифметических вычислений контроллером УКУ: І бпс №1 + І бпс №2 + І бпс №N – І акб №1 – І акб №2. Точность измерения с помощью внешнего шунта значительно выше, чем при арифметических вычислениях. При выходе модуля измерения тока нагрузки из строя (например неисправность САN интерфейса или внутреннего источника питания DC 5B) показания тока нагрузки автоматически становятся нулевыми. В этом случае необходимо заменить модуль на исправный либо вручную с УКУ задать штатный метод измере-
>Выход	ния тока нагрузки («Внеш. шунт нагр. = 0»). Выход из подменю.
уп	'

*Данные устройства в стандартный состав ИБЭП не входят и заказываются отдельно.

• «Выход».

При нажатии кнопки «Ввод» на данном пункте происходит выход из подменю «Установки».

• «Зв.сигн. ВЫК./ВКЛ».

При нажатии кнопки «Влево», «Вправо» или «Ввод» на данном пункте происходит выключение или включение работы звуковой сигнализации аварий. Прерывистый звуковой сигнал включается при пропадании сети.

• «Отключение сигнала аварии автом./ручн.».

При нажатии кнопки «Влево», «Вправо» или «Ввод» на данном пункте отключение сигнала аварии будет принимать значение «автоматически» или «ручное». В автоматическом режиме, если авария устранена, то и сигналы аварии отключаются. В ручном режиме сигналы аварии можно сбросить только вручную, даже если авария устранена. Сброс происходит после просмотра аварий в главном меню, нажимая кнопку «Ввод».

• «АПВ источников»

В подменю данного пункта производится настройка параметров автоматического повторного включения (АПВ) БПС.

АПВ источников воздействует раздельно на каждый БПС и предусматривает один из трех режимов:

- 1) **АПВ** выключено (при этом в меню **АПВ** источников индикация **«АПВ 1й уровень ВЫКЛ.»**), при этом **АПВ** аварийного БПС не работает, БПС отключается, а авария по заниженному или завышенному выходному напряжению фиксируется в журнале аварий. Включение БПС будет происходить при сбросе аварий.
- 2) АПВ включено на первый уровень (при этом в меню АПВ источников индикация «АПВ 1й

уровень ВКЛ.», **«АПВ 2й уровень ВЫКЛ.»**), при этом **АПВ** аварийного по заниженному или завышенному выходному напряжению БПС будет его трижды пытаться включить и, в случае неуспешного АПВ, авария фиксируется в журнале аварий. Включение БПС будет происходить при сбросе аварий.

3) АПВ включено на второй уровень (при этом в меню АПВ источников индикация — «АПВ 1й уровень ВКЛ.», «АПВ 2й уровень ВКЛ.», «Период АПВ2 Хч.»), при этом АПВ аварийного по заниженному или завышенному выходному напряжению БПС будет трижды пытаться его включить и, в случае неуспешного АПВ, авария фиксируется в журнале аварий. Спустя выдержку времени, установленную в «Период АПВ2 Хч.» АПВ аварийного БПС вновь трижды будет пытаться его включить. В случае неуспешного АПВ авария опять фиксируется в журнале аварий. Включение БПС будет происходить при сбросе аварий.

• «Паралл.работа ВЫК./ВКЛ»

При нажатии кнопки «Влево», «Вправо» или «Ввод» на данном пункте происходит выключение или включение параллельной работы БПС в ИБЭП.

Параллельная работа БПС включена, означает, что все БПС включены и работают на нагрузку постоянно. Рекомендуется включать этот режим в случае, если величина нагрузки в процессе эксплуатации резко переменна, т.е. часто изменяется в широком диапазоне (30÷40) % от максимального тока ИБЭП, или, если величина нагрузки в процессе эксплуатации постоянна, но превышает 50% максимального тока ИБЭП.

Параллельная работа БПС выключена, означает, что в этом случае включается только то количество БПС, которое необходимо для питания нагрузки. Так при токе потребления от ИБЭП менее **Imax**, включен один БПС, при токе потребления **Imax< Iharp < 2 Imax** включается второй БПС и т.д. При снижении нагрузки отключение излишне включенного БПС происходит при уменьшении тока потребления до величины N* **Imin**, где N - количество включенных БПС.

Уставки включения/отключения БПС задаются в пунктах «Imax = XX.X A», «Imin = XX.X A» и описаны ниже.

• «Т проверки цепи батареи».

Проверка цепей батарей во время работы ИБЭП осуществляется с целью выявления отключенного автомата АКБ или обрыва цепей АКБ. Период проверки задается параметром «Т проверки цепи батареи». Для проверки автоматически изменяется напряжение на шинах ИБЭП для того, чтобы зафиксировать протекание тока в АКБ или из АКБ. Проверка производится в один, два или три этапа, в зависимости от результата проверки в каждом этапе для того, чтобы минимизировать изменение напряжения на шинах ИБЭП. Если проверка дает положительный результат (аварии нет), то последующие этапы проверки не проводятся. $1-\tilde{u}$ этап:

Выходное напряжение БПС плавно изменяется примерно в пределах $\pm 3\%$ и измеряется ток АКБ. Как только ток АКБ превысит **2* Ібк**, УКУ считает результат проверки положительным и изменение напряжения прекращается. Если на первом этапе проверки УКУ не зафиксировало тока АКБ, то производится второй этап проверки.

2-й этап:

Выходное напряжение БПС плавно изменяется примерно в пределах ±6% и измеряется ток АКБ. Как только ток АКБ превысит **2* Ібк**, **УКУ** считает результат проверки положительным и изменение напряжения прекращается. 3-й этап: Выходное напряжение БПС плавно уменьшается до Uсигн и измеряется ток АКБ. Если ток превысит значение **Ібк**, то УКУ считает результат проверки положительным. Если ток АКБ не выявлен – формируется сигнал о неисправности АКБ.

Диапазон установки **Ібк** лежит в пределах $0.01 \div 5$ A, на предприятии – изготовителе устанавливается **Ібк** =0.1 A. При необходимости значение **Ібк** подбирается опытным путем.

• «Umax =XX.X B».

Уставка защиты от повышения выходного напряжения БПС. При нажатии кнопки «Влево», «Вправо» задается значение максимального напряжения на выходе БПС, при превышении которого БПС отключается, зеленый светодиод на лицевой панели гаснет, а красный мигает двумя вспышками (см. Приложение «Светодиодная индикация режимов работы БПС»).

• «Umin =XX.X B»

Уставка защиты от пониженного выходного напряжения БПС. При нажатии кнопки «Влево», «Вправо» задается значение минимального напряжения на выходе БПС, ниже которого БПС отключается, зеленый светодиод на лицевой панели гаснет, а красный мигает тремя вспышками (см. Приложение «Светодиодная индикация режимов работы БПС»).

• «**Ucufh**» – величина напряжения, до которого разряжается АКБ при измерении емкости батареи и сигнализации о полном разряде АКБ. Значение **Ucufh** должно быть равным конечному напряжению разряда в соответствии с паспортом АКБ. Оно не должно быть ниже напряжения отключения АКБ при глубоком разряде, которое устанавливается предприятием–изготовителем для ряда номинальных напряжений 24, 48, 60В в диапазоне 20,5±1В, 40±1В, 52±1В соответственно.

• «Отключение низкоприоритетной нагрузки»

Отключение Н.П.Н.	Название подменю.
>Вывод	Кнопками «Влево» и «Вправо» выбирается реле для отключения
	низкоприоритетной нагрузки при разряде АКБ:
	-Выкл – отключение НПН не используется;
	-Реле вент-ра – используется реле вентилятора;
	-Реле АВ.БАТ2 - используется реле индикации аварии АКБ№2;
	-Реле БДР - используется реле внешнего блока дополнительных
	реле.
>Иоткл.н.п.н.	Напряжение отключения НПН.
> Иоткл.н.п.н.	Напряжение включения НПН.
>Тз.н.п.н.	Время задержки отключения, включения НПН.
>Выход	Выход из подменю.

• «Внешние датчики»

При нажатии кнопки «Ввод» на данном пункте появляется подменю:

r	
УСТАНОВКИ	
> Сухой контакт №1	
> Сухой контакт №2	
> Сухой контакт №3	
> Сухой контакт №4	

Пункты «Сухой контакт №1-4» имеют следующее подменю:

Сухой контакт №1(2,3,4)	Название подменю, отображение номера
	«сухого» контакта.
Состояние –	Отображает текущее состояние входа для
замкн/разомкн.	сухого контакта: замкнутое или разомкну-
	тое.
>аварийное состояние-	Кнопкой «Ввод» на данном пункте устанав-
-замкн/разомкн.	ливается аварийное состояние входа для су-
	хого контакта: замкнутое или разомкнутое.
>Звук вкл/выкл	Кнопкой «Ввод» на данном пункте включа-
	ется или выключается звуковой сигнал (ес-
	ли включен звук в меню «Зв.сигн.
	ВЫК./ВКЛ», см. выше) в аварийном состоя-
	нии сухого контакта.
>Дисплей вкл/выкл	Кнопкой «Ввод» на данном пункте включа-
	ется или выключается отображение на дис-
	плее аварийное состояние сухого контакта.
>Выход	Выход из подменю.

При нажатии кнопки «Ввод» на пунктах «Выход» происходит возврат в предыдущее меню.

• «Блок допреле»

В подменю выбирается номер реле (1÷4) затем в следующем меню кнопками «Влево», «Вправо» и «Ввод» ставятся «галки» напротив нужных условий срабатывания данного реле:

Реле Nn срабатыв.	Название подменю, где п-номер реле в блоке дополнительных реле.
>АБ разряжена	Реле переключается в активное состояние при напряжении АКБ
	ниже уставки Исигн.
>Выравнивающий	Реле переключается в активное состояние при включении вы-
заряд	равнивающего заряда.
>Общая авария ИБЭП	Реле переключается в активное состояние когда происходит любая из аварий: авария сети, авария АКБ или аварии БПС.
>Ток АКБ<-0,5А	Реле переключается в активное состояние при токе АКБ меньше значения -0,5 ампер.
>Отключение НПН	Реле используется для отключения низкоприоритетной нагруз-
	ки, если в меню «Отключение низкоприоритетной нагрузки»
	выбрано «реле БДР» (см. пункт Е). В активном состоянии реле
	НПН отключается.
>К.Е. АКБ №1	Реле переключается в активное состояние при включении контроля емкости АКБ №1.
> K.E. AKБ №2	Реле переключается в активное состояние при включении контроля емкости АКБ №2.
>Активное состояние	Активное состояние реле (условия, выбранные выше, выполня-
реле вкл./выкл.	ются):
	Вкл- на обмотку реле подано напряжение, замыкаются нор-
	мально разомкнутые контакты реле;
	Выкл- обмотка реле находится в обесточенном состоянии, за-
	мыкаются нормально разомкнутые контакты реле.
>Выход	Выход из подменю.

• «Модуль сбора ДС»

В подменю задаются адреса MODBUS для внешних модулей дискретных сборов. Выбор модуля осуществляется кнопками «Вверх» и «Вниз». Адрес устанавливается кнопками «Влево» и «Вправо». Долгое удержание кнопок приводит к увеличению или уменьшению адреса на 10, кратковременное нажатие кнопки «Ввод» - увеличению адреса на 50. В подменю отображается заданное в меню «Структура» количество модулей ДС.

УСТАНОВКИ модуля ДС	Название подменю.
> Адрес ДС №1	Задается адрес ДС №1.
> Адрес ДС №2	Задается адрес ДС №2.
> Адрес ДС №3	Задается адрес ДС №3.
> Адрес ДС №п	Задается адрес ДС №п.
> Выход	Выход из подменю.

• «Калибровка»

В подменю **«Калибровка»** устанавливаются «нули» и значения параметров, измеренные образцовыми измерительными приборами при калибровке измерительных трактов АЦП УКУ.

Вход в подменю **«Калибровки»** осуществляется нажатием кнопки «Ввод» и набором установленного номера пароля (**873**). Пункты подменю выбираются маркером **«▶»**, перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз». Нули токов запоминаются при нажатии кнопки «Ввод». Значение калибруемого параметра подстраивается кнопками «Влево» (меньше) и «Вправо» (больше). Запоминание изменённых параметров производится при переходе к следующему параметру. Нажатие кнопки «Ввод» в пункте «Выход» приводит к возврату в меню «Установки».

«Калибровки»	Назначение пунктов	подменю	«Калибровки»:
--------------	--------------------	---------	---------------

	<u>_</u>
Сеть	Калибровка параметров сети.
Батареи	Калибровка параметров АКБ.
БПС	Калибровка параметров БПС.
Нагрузка	Калибровка параметров нагрузки.
Внешние датчики	Калибровка внешнего датчика температуры.
Мониторы АКБ	Калибровка внешних блоков «мониторов АКБ».
Выход	Выход в подменю «Установки».
Кварц RS485	Частота кварцевого резонатора для формирования
_	скорости обмена по RS485.

СЕТЬ	
$U\phi A = XXX B$	Напряжение фазы A(L1).
$U\phi B = XXX B$	Напряжение фазы B(L2).
UфC = XXX B	Напряжение фазы C(L3).
Выход	Выход в подменю «Калибровки».

Батареи	
Ибат=ХХ.Х В	Напряжение АКБ.
Ібат=ХХ.Х А	Ток АКБ.
t бат = XX ⁰ С	Температура АКБ.
Выход	Выход в подменю «Калибровки».

БПС	
Uист=XX.X В	Напряжение БПС.
Uнагр=XX.X В	Напряжение на нагрузке (на клеммах подключения нагрузки ИБЭП).
Uавтон.=XX.X В	Напряжение БПС при автономной работе (без УКУ)*
Іист=ХХ.Х А	Ток БПС.
t ист = $XX^{0}C$	Температура БПС.
Выход	Выход в подменю «Калибровки».

^{*}Устанавливается требуемое значение выходного напряжения БПС, нажимается и удерживается кнопка «Ввод» до появления индикации «Установка напр. автон. работы БПС №1(2,3,4) произведена».

Нагрузка	
U=XX.X B	Напряжение на нагрузке (на клеммах подключения на-
	грузки ИБЭП).
I=XX.X A *	Ток нагрузки, измеренный с помощью внешнего шунта
	нагрузки (актуально только для условия, что ИБЭП
	имеет встроенный модуль измерения тока нагрузки и в
	структуре метод измерения тока нагрузки задан как
	«Внеш. шунт нагр.» = «1»).
Выход	Выход в подменю «Калибровки».

Внешние датч	ики
t1 XX °C	Температура внешнего воздуха.
Выход	Выход в подменю «Калибровки».

Калибровка	Пазначение пунктов подменю «Монитор АКБ №n»:	
МОНИТОР АКБ N n		
U61 = XX.X B	Напряжение первого элемента АКБ.	
U62 = XX.X B	Напряжение второго элемента АКБ.	
U63 = XX.X B	Напряжение третьего элемента АКБ.	
U64 = XX.X B	Напряжение четвертого элемента АКБ.	
U65 = XX.X B	Напряжение пятого элемента АКБ.	
$t61 = XX^{0}C$	Температура первого элемента АКБ.	
$t61 = XX^{0}C$	Температура второго элемента АКБ.	
$t61 = XX^{0}C$	Температура третьего элемента АКБ.	
$t61 = XX^{0}C$	Температура четвертого элемента АКБ.	
$t61 = XX^{0}C$	Температура пятого элемента АКБ.	

Полная калибровка в лабораторных условиях:

- Подключить последовательно реостат 5–10 Ом с амперметром (вместо амперметра можно использовать токовые клещи) к клеммам любой из нагрузок.
- Включить АВ «АКБ 1» и «АКБ 2», АВ «СЕТЬ», АВ «Нагрузка», войти в подменю «Установки» (пароль 184) и далее в подменю «Калибровки» (пароль 873).
- Войти в подменю «Сеть». Откалибровать напряжения сети, для этого кнопками «Влево», «Вправо» добиться соответствия показания ЖКИ показанию образцового вольтметра, подключенного к соответствующим клеммам питающей сети.
 - Выйти из подменю «Сеть». Перейти к калибровке АКБ1.
- Войти в подменю «Батареи», «Батарея№1» и откалибровать **Uбат** (кнопками «Влево», «Вправо» добиться соответствия показания ЖКИ показанию образцового вольтметра). Перейти к калибровке тока АКБ1, нажав кнопку «Вниз».
- Откалибровать **«нуль» Ібат**, нажав кнопку «Ввод», после того, как значение тока на ЖКИ снизится до нуля (через 5–10сек).
- Откалибровать ток батареи **Ібат**, добившись соответствия показания тока батареи ЖКИ показанию эталонного амперметра в цепи нагрузки. Перейти к калибровке температуры АКБ1.
- Откалибровать **tбат**, приведя в соответствие показание ЖКИ показанию образцового выносного термометра АКБ1.
 - Выполнить калибровку АКБ2 (при ее наличии), аналогично калибровке АКБ1.
- Перейти к калибровке БПС№1. Войти в подменю «БПС№1» и откалибровать **Uист** (кнопками «Влево», «Вправо» добиться показания ЖКИ на 0,5В больше, чем показание образцового вольтметра, подключенного к нагрузке, этим учитывается падение напряжения на выходном диоде БПС). Перейти к калибровке напряжения **Uнагр**.
- Откалибровать **Uнагр** (кнопками «Влево», «Вправо» добиться соответствия показания ЖКИ показанию образцового вольтметра, подключенного к клеммам нагрузки). Перейти к установке напряжения **Uавтон**.
- Кнопками «Влево», «Вправо» установить **Uавтон**. В этом режиме автоматика плавно изменяет выходное напряжение БПС. Когда показание на образцовом вольтметре, под-ключенного к клеммам нагрузки, совпадет с требуемым напряжением **Uавтон** необходимо зафиксировать это значение, удерживая кнопку «Ввод» до появления индикации «Установка напр. автон. работы БПС №1 произведена». Перейти к калибровке тока БПС№1.
- Откалибровать **«нуль» Іист** нажав кнопку «Ввод» после того, как значение тока на ЖКИ снизится до нуля.
- Откалибровать ток БПС №1 **Іист**, добившись соответствия показания тока БПС на ЖКИ показанию эталонного амперметра в цепи нагрузки. Перейти к калибровке температуры БПС №1.
- Откалибровать $\mathbf{tuct}^0\mathbf{C}$, приведя в соответствие показание ЖКИ показанию образцового термометра. Перейти к калибровке параметров БПС $\mathbb{N}^0\mathbf{2}$.
- Откалибровать БПС №2, БПС №3, БПС №4 аналогично БПС №1. Перейти к калибровке напряжения нагрузки.
- Откалибровать напряжение нагрузки и перейти к калибровке внешнего датчика температуры.

- Откалибровать температуру внешнего датчика температуры и выйти в подменю «Калибровки».
 - Выйти из подменю «Калибровки».
 - Выйти из подменю «Установки».
- **7.14** Журнал событий позволяет посмотреть перечень событий БПС, АКБ, сети и ИБЭП в целом с указанием вида, даты и времени события. События располагаются в хронологическом порядке, для просмотра информации о конкретном событии надо подвести маркер «▶» к необходимой записи и нажать кнопку «Ввод».

В случае аварии сети, например, отображается следующая информация:

 Авария сети!!!
 И/М/Г
 И:М:С
 Момент аварии в формате:

 Устранена
 Ч/М/Г
 И:М:С
 Момент устранения аварии в формате:

 Ч/М/Г
 И:М:С
 Момент устранения аварии в формате:

 число/месяц/год
 час: минута: секунда

Для стирания записей журнала надо маркером « ▶ » выбрать пункт меню «Очистить журнал» и нажать кнопку «Ввод». Для быстрого перехода вниз журнала следует долго удерживать кнопку «Вниз».

- **7.15 Выход.** При нажатии кнопки «Ввод» происходит возврат в основное меню.
- **7.16 Подменю «Журнал батареи№1(№2)»** содержит приведённые ниже функции, которые выбираются маркером « **>** », перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз».

БАТАРЕЙНЫЙ ЖУРНАЛ	Назначение пунктов меню «Журнал батареи№ $1(№2)$ »	
БАТАРЕЯ№1 (№2)		
Введена (выведена) Ч/М/Г	Дата ввода (вывода) АКБ в эксплуатацию (пароль 722).	
Номин. емк. XX а*ч	Установка величины ёмкости АКБ *.	
Наработка	Продолжительность работы АКБ в составе ИБЭП.	
Контроль емк.	Даты и результаты проведённых в процессе эксплуата-	
	ции измерений ёмкости.	
Выравнивающий заряд	Даты выполнения выравнивающего заряда.	
Разряды	Даты и время разряда выполнения разрядов АКБ.	
Выход	Выход в основное меню.	

*при первом включении ИБЭП или при замене АКБ устанавливается паспортная емкость батареи. Далее при проведении режима «Контроль ёмкости АКБ» значение емкости автоматически корректируется.

7.17 Меню "Версия ПО»

В подменю указаны версия программы и дата сборки программы УКУ.

7.18 Меню «Тест»

Пункт «Тест» имеет подменю, вход в которое осуществляется через пароль 999:

TECT	Название меню	
>Реле аварии	Кнопкой «Ввод» переключается состояние	
сети РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	реле аварии сети:	
	РАБОЧ состояние реле соответствует ра-	
	бочему.	
	ВКЛ у реле замкнуты нормально разомк-	
	нутые контакты.	
	ВЫКЛ у реле замкнуты нормально замк-	
	нутые контакты.	
>Реле аварии	Кнопкой «Ввод» переключается состояние	
батареи N1 РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	реле аварии АКБ1:	
	РАБОЧ состояние реле соответствует ра-	
	бочему.	
	ВКЛ у реле замкнуты нормально разомк-	
	нутые контакты.	
	ВЫКЛ у реле замкнуты нормально замкнутые контакты.	
>Реле аварии	Кнопкой «Ввод» переключается состояние	
батареи N2 РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	реле аварии АКБ2:	
	РАБОЧ состояние реле соответствует ра-	
	бочему.	
	ВКЛ у реле замкнуты нормально разомк-	
	нутые контакты.	
	ВЫКЛ у реле замкнуты нормально замк-	
	нутые контакты.	
>Реле аварии	Кнопкой «Ввод» переключается состояние	
БПСов РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	реле аварии БПС:	
	РАБОЧ состояние реле соответствует ра-	
	бочему.	
	ВКЛ у реле замкнуты нормально разомк-	
	нутые контакты.	
	ВЫКЛ у реле замкнуты нормально замк-	
	нутые контакты.	
>Реле вент. РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	Кнопкой «Ввод» переключается состояние	
	реле вентилятора:	
	РАБОЧ состояние реле соответствует рабочему.	
	ВКЛ у реле замкнуты нормально разомк-	
	нутые контакты.	
	ВЫКЛ у реле замкнуты нормально замк-	
	нутые контакты.	
Реле / Ібат1 = 0,00А	Поочередно мигают надпись и значение	
самокалибровки / Ібат2 = 0,00А	токов АКБ. Включить реле и убедиться, что	
,	токи АКБ равны нулю.	
Реле бат.N1 РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	Проверка срабатывания реле АКБ№1	
Реле бат.N2 РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	Проверка срабатывания реле АКБ№2	
L	1	

>БПС№1 	Кнопкой «Ввод» осуществляется вход в подменю, см. ниже. Количество пунктов	
>БПС№	соответствует количеству БПС.	
*Реле №1(2,3,4) выносного блока РАБОЧ./ВКЛ./ВЫКЛ.	Кнопками «Влево», «Вправо» или «Ввод» изменяется положение контактов реле №1, №2, №3, №4 БДР: ВКЛ- замыкаются нормально разомкнутые	
	контакты реле; ВЫКЛ - замыкаются нормально замкнутые контакты реле; РАБОЧ – положение контактов реле соответствует рабочему состоянию.	
Сброс	Кнопкой «Ввод» активируется проверка WDT таймера, в результате УКУ должно перезагрузиться.	
>Выход	Кнопкой «Ввод» осуществляется выход из подменю.	

^{*}пункты появляются, если в составе ИБЭП имеется блок дополнительных реле (БДР) и в меню «Структура» определен БДР.

Подменю теста БПС:

ТЕСТ БПС№	Название подменю и номер тестируемого БПС.	
>Включен/Выключен/Автономно	Кнопками «Влево» и «Вправо» меняется режим рабо-	
	ты БПС.	
>ШИМ Umin/Uтемпер231,4B/Umax	Кнопками «Влево» и «Вправо» меняется выходное	
	напряжение БПС:	
	Umin-минимальное напряжение на выходе БПС.	
	Uтемпер231,4B – напряжение на выходе БПС соответ-	
	ствует напряжению при 20°C (Uб20).	
	Umax- максимальное напряжение на выходе БПС. В	
	данном режиме работы БПС АКБ должна быть от-	
	ключена, для избегания превышения тока заряда	
	АКБ.	
U = xxx.xB $I = xx.xA$	Текущие показания напряжения и тока АКБ.	
>Выход	Кнопкой «Ввод» осуществляется выход из подменю.	

Порядок проведения тестового контроля.

- Включить AB «АКБ 1» и «АКБ 2», AB « СЕТЬ», AB « Нагрузка », войти в подменю «Тест» (пароль 999).
- Проверить работоспособность реле «Авария сети», для его срабатывания нажать кнопку «Ввод» (на ЖКИ индикация **«Ав.сети ВКЛ.»**) и проверить замыкание его контактов на соответствующем разъеме ИБЭП. Отключить реле кнопкой «Ввод».
- Проверить работоспособность реле «Авария батареи №1», для его срабатывания нажать кнопку «Ввод» (на ЖКИ индикация **«Реле аварии батареи №1 ВКЛ.»**) и проверить замыкание его контактов на соответствующем разъеме ИБЭП. Отключить реле кнопкой «Ввод».

- Проверить работоспособность реле «Авария батареи №2», для его срабатывания нажать кнопку «Ввод» (на ЖКИ индикация «Реле аварии батареи №2 ВКЛ.») и проверить замыкание его контактов на соответствующем разъеме ИБЭП. Отключить реле кнопкой «Ввод».
- Проверить работоспособность реле «Авария БПС», для его срабатывания нажать кнопку «Ввод» (на ЖКИ индикация **«Реле аварии БПСов ВКЛ.»**) и проверить замыкание его контактов на соответствующем разъеме ИБЭП. Отключить реле кнопкой «Ввод».
- Проверить работоспособность реле включения вентилятора, для его срабатывания нажать кнопку «Ввод» (на **ЖКИ** индикация **«Реле вент. ВКЛ.»**) и проверить замыкание его контактов на соответствующем разъеме ИБЭП. Отключить реле кнопкой «Ввод».
- Проверка работоспособности реле самокалибровки нуля тока АКБ производится на предприятии—изготовителе.
- Проверка работоспособности реле (контактора) АКБ производится на предприятии—изготовителе.
- Проверка работоспособности регулирования выходного напряжения БПС производится на предприятии-изготовителе.
 - Выйти из подменю «Тест».

7.19 Пункт «Специнформация»

В подменю указаны параметры работы ИБЭП. Данная информация актуальна для разработчиков программного обеспечения.

**	
Название подменю.	
Текущее значение ШИМ, которое подается на выпря-	
мители и задает их выходное напряжение. 0 соответст-	
вует минимальному значению выходного напряжения	
БПС, 1024-максимальному выходному напряжению.	
Меняя значение ШИМ, УКУ обеспечивает ограничение	
тока заряда АКБ, термокомпенсацию, специальные за-	
ряды.	
Напряжение, которое УКУ должно поддерживать в	
данном режиме. Обусловлено содержанием батареи -	
функцией от Uб0 до Uб20 или спецрежимами.	
Максимальный ток заряда АКБ, которое УКУ не долж-	
но превысить в данном режиме.	
Отображает включены или выключены специальные	
режимы заряда АКБ.	
Индикация данных для выравнивания токов двух па-	
раллельно работающих ИПС. В ИБЭП не используется.	
Суммарный ток БПС.	
дополнительный сервисный счетчик ампер*часов, от-	
данных батареей (-) или в батарею (+). Счетчик сбра-	
сывается в ноль длительным нажатием центральной	
кнопки «Ввод».	
Кнопкой «Ввод» осуществляется выход из подменю.	

8 АВАРИЙНЫЕ И АНОРМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИБЭП

8.1 Сетевое напряжение ниже допустимого уровня или отсутствует.

- *Признак аварии:* напряжение сети меньше уставки **Umin сети** (см. подменю «Установки»).
 - Индикация ЖКИ: «Авария! Сеть отсутствует»
 - Звуковой сигнал непрерывный.

8.2 Выход из строя БПС.

- *Признаки аварии:* выходное напряжение БПС больше уставки **Umax** (см. подменю «Установки»)
 - или выходное напряжение БПС меньше напряжения батареи на 10÷20В,
- unu температура радиатора охлаждения БПС выше уставки **Tmax** (см. подменю «Установки»).
 - Индикация ЖКИ: «Авария БПС X! Завышено **Uвых**.»
 - или «Авария БПС X! Занижено **Uвых** .»,
 - *или* «Авария БПС Х! Перегрев источника»

В этом случае аварийный БПС отключается УКУ.

• Звуковой сигнал непрерывный.

8.3 Авария АКБ.

• *Признаки аварии:* при включении ИБЭП напряжение от АКБ равно нулю (обрыв цепи АКБ или неправильная полярность её подключения);

или при контроле исправности цепи АКБ $\mathbf{I6} < \mathbf{I6} \kappa$.

- Индикация ЖКИ: «Авария! Батарея не подключена».
- Звуковой сигнал непрерывный.

8.4 Работа от батареи.

• *Признаки режима* – ток разряда батареи больше значения уставки **Ібк** (см. подменю «Установки»), т.е. АКБ разряжается (при этом звуковой сигнал прерывистый, см. п.4.3.)

или напряжение АКБ меньше уставки **Ucurн** (см. подменю «Установки»),

т.е. АКБ разряжена (при этом звуковой сигнал прерывистый, см. п.4.3.).

Внимание!

- Индикация характера аварии на ЖКИ выводится при кратковременном нажатии кнопки «ВВОД» в основном меню.
- Звуковой сигнал и сигнал телеметрии «**АВАРИЯ**» снимаются при кратковременном нажатии кнопки «ВВОД» после просмотра списка произошедших аварий.
- Звуковые сигналы **«Работа от батареи»** и **«Напряжение АКБ ниже Исигн»** снимаются одновременным нажатием кнопок «Влево», «Вправо».

Информация обо всех авариях фиксируется в журнале событий (см.п.7.14).

Информация о текущем состоянии для мониторинга и управления с помощью удаленного компьютера передается на основе Ethernet—интерфейса ИБЭП.

Информация о состоянии ИБЭП может передаваться по каналу телеметрии. При нормальной работе «сухие» нормально замкнутые контакты реле аварий разомкнуты. При аварийной ситуации или снятии питания с ИБЭП контакты замыкаются, и оператор на центральном пульте получает информацию для принятия решения.

Проверка выходных параметров и выполняемых функций в нормальном и аварийном режимах работы может осуществляться как по ЖКИ, так и по подключенным внешним вольтметрам контроля выходного напряжения и тока ИБЭП, а также по световой сигнализации на БПС «АВАРИЯ» и «РАБОТА».

9 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИБЭП

При подготовке к работе, проверке технического состояния используются поверенные приборы (при отсутствии указанных ниже они могут быть заменены на аналогичные):

№п/п	Наименование	ТУ	Погрешность
1	Вольтметр-амперметр переменного тока М2017	ТУ25-043.109-78	±0,2%
2	Вольтметр-амперметр постоянного тока М2038	ТУ25-043.109-78	±0,5%
3	Токовые клещи АРРА А12	Госреестр 41611-09	±1,5%

- 9.1 Условия проведения проверки должны соответствовать п.2.2 настоящего руководства.
- **9.2** Подключение кабелей к сети, АКБ, нагрузке, каналам телеметрии, включение ИБЭП, измерение параметров производить в соответствии с пп.5, 6 настоящего руководства.
- **9.3** Величины напряжений сети, АКБ и нагрузки измерять на соответствующих клеммах ИБЭП. Величину напряжения БПС определять, как сумму (напряжение нагрузки + 0,5В), при этом в работе оставлять тот БПС, для которого производятся измерения. Величины токов АКБ и нагрузки измерять клещами в соответствующем проводе любого полюса. Величину тока БПС измерять в проводе нагрузки при отключенных АВ АКБ и оставленном в работе данном БПС.
- 9.4 Зафиксировать измеренные параметры в форме рекомендуемой таблицы:

No	Измеряемый параметр	ЖКИ-дисплей	Образцовый	Погрешность
112			прибор	контроля
1.	Напряжение сети			
2.	Напряжение АКБ 1			
3.	Напряжение АКБ 2			
4.	Напряжение БПС			
5.	Напряжение на нагрузке			
6.	Ток АКБ			
7.	Ток БПС			
8.	Ток нагрузки			

Полученная погрешность по напряжению не должна превышать $\pm 1,5\%$, по току $\pm 2,5\%$.

10 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- **10.1** Проверка технического состояния проводится с целью обеспечения бесперебойной работы ИБЭП и предупреждения сбоев и отказов в его работе.
- 10.2 Устанавливаются квартальная и годовая виды проверок.
- 10.3 К работам по проверкам допускаются лица, допущенные к самостоятельной работе с ИБЭП.
- 10.4 Квартальная проверка состоит из следующих операций:
 - чистка вентиляторов охлаждения от пыли;

- контроль величины выходного напряжения БПС с помощью подключения внешнего вольтметра к клеммнику нагрузки при включенной нагрузке, разница показаний ЖКИ ИБЭП и вольтметра не должна превышать $\pm 2\%$ Uвых.;
 - контроль отсутствия аварийной сигнализации на БПС;
 - проверка сигнализации по каналам телеметрии состояния сети, БПС, АКБ, нагрузки;
 - контроль звуковой сигнализации.
- **10.5** При проведении ежегодной проверки, в дополнение к операциям квартальной проверки, производятся работы, определяемые эксплуатационной документацией АКБ.
- **10.6** При производстве работ, связанных с отключением оборудования и снятием напряжения с ИБЭП необходимо заменить элемент питания часов УКУ типа CR2032, для этого отключить ИБЭП, вывинтить винты крепления УКУ, вынуть его и заменить элемент, соблюдая полярность. Затем закрепить УКУ, включить ИБЭП и в меню «Установки» установить текущие дату и время.

11 ХАРАКТЕРНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ п/п	Вид неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1.	Не светятся индикаторы «Сеть» на БПС	-Отсутствие напряжения сети; -Отключен АВ «Сеть».	 Выяснить причину отсутствия сети; Выяснить причину отключения AB «Сеть», включить AB.
2.	Не светится индикатор «Работа» на БПС.	-БПС отключен командой УКУ в связи с неисправностьюБПС отключен контроллером LAN.	 В подменю «БПС№» выяснить причину отключения БПС. При необходимости заменить БПС на исправный.
3.	Сигнал телеметрии «Авария».	– Работа от батареи;– Авария сети;– Авария БПС;	 Подать сетевое напряжение; Проверить величину напряжения сети; Заменить неисправный БПС;
4.	При эксплуатации появляется сигнал «Авария АКБ» и индикация ЖКИ «Авария! Батарея не подключена»	- Нарушена цепь подключения АКБ; - ИБЭП при автоматическом периодическом контроле наличия АКБ ложно выявляет её отсутствие.	 Проверить цепь подключения АКБ и устранить неисправность; Уменьшить величину Ібк в подменю «Установки».

12 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование ИБЭП на значительные расстояния осуществляется в транспортной таре автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых отсеках.

ИБЭП могут храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих условий:

- -отсутствие в помещении химически активных веществ, вызывающих коррозию металлов.


Предприятие - производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и совершенствований, не ухудшающих характеристик ИБЭП в соответствии с техническими условиями. Данные изменения производитель вносит в новые версии руководств по эксплуатации.

Предприятие – изготовитель: ООО «Системы промавтоматики»


тел/факс: (383)-325-12-35 E-mail: spa3000@gmail.com

www.vorpostnsk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. ВИД СПЕРЕДИ ИБЭП-220(380)/60В-100А-4/4(1500)-6U.




ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.ВИД СПЕРЕДИ ИБЭП-220(380)/24В-160А-4/4(1500)-6U.




ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНИКОВ И РАЗЪЕМОВ (КРЫШКИ СНЯТЫ).



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. СХЕМА ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИБЭП-220(380)/60B-100A-4/4(1500)-6U.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. СХЕМА ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИБЭП-220(380)/24B-160A-4/4(1500)-6U.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

Автоматические выключатели

Таблица 1

Цепь	Тип	Номинальный ток, А
Сеть 3 х 220В, 50Гц	LS BKN 3P	16A
Аккум.батарея 1,2 (48В или 60В)	LS BKN 2P	63A
Аккум.батарея 1,2 (24В)	LS BKN 1P	125A
Нагрузка1 48(60)В / 24В	LS BKN 1P	63A / 40A
Нагрузка2 48(60)В / 24В	LS BKN 1P	40A / 40A
НагрузкаЗ 48(60)В / 24В	LS BKN 1P	25A / 16A
Нагрузка4 48(60)В / 24В	LS BKN 1P	25A / 16A
Нагрузка5 48(60)В / 24В	LS BKN 1P	16A / 16A
Нагрузка6 48(60)В / 24В	LS BKN 1P	16A / 16A

Клеммные колодки

Таблица 2

Цепь	Тип	Макс. сечение проводника, кв.мм
Корпус(«Земля»)	AVK 2,5/4T	4
Сеть 3 х 220В, 50Гц	AVK 6	6
Аккум.батарея 1, 2 +	AVK 16 RD	16
Аккум.батарея 1, 2 -	AVK 16 RD	16
Нагрузка1 +	AVK 10	10
Нагрузка2 +	AVK 10	10
Нагрузка3 +	AVK 6	6
Нагрузка4 +	AVK 6	6
Нагрузка5 +	AVK 6	6
Нагрузка6 +	AVK 6	6
Нагрузка1 -	AVK 10	10
Нагрузка2 -	AVK 10	10
Нагрузка3 -	AVK 6	6
Нагрузка4 -	AVK 6	6
Нагрузка5 -	AVK 6	6
Нагрузкаб -	AVK 6	6
Uвых +	AVK 16 RD	16
Uвых -	AVK 16 RD	16

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. HACTPOЙКА ПАРАМЕТРОВ ETHERNET

ИБЭП с устройством контроля и управления УКУ-207 предоставляет возможность мониторинга и управления по сети Ethernet (LAN).

Связь УКУ по сети Ethernet осуществляется по протоколу SNMP версии 1. Для мониторинга и управления по этому протоколу на компьютере оператора необходимо установить соответствующее программное обеспечение (ПО) и присоединить к нему МІВ—файл, описывающий структуру управляющей информации ИБЭП. МІВ—файл поставляется по запросу. Описание и структура МІВ—файла приведено в приложении 6. В УКУ ИБЭП необходимо произвести правильную настройку параметров работы Ethernet (LAN).

ПО для SNMP мониторинга является коммерческим продуктом, с ИБЭП не поставляется и приобретается отдельно.

В УКУ настройка параметров **Ethernet** выполняется в подменю «**Ethernet**» меню «**Установки**». Это подменю имеет приведённые ниже пункты, которые выбираются маркером « ▶ », перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз» устройства контроля и управления (УКУ) ИБЭП.

«Ethernet»

Ethernet вкл./выкл. DHСРклиент вкл./выкл.

IP адрес XXX.XXX.XXX

Маска подсети
XXX.XXX.XXX.XXX
Шлюз
Порт чтения
Порт записи
Соттиніту
Адресат для TRAP №1
XXX.XXX.XXX.XXX
или неактивен
Адресат для TRAP №2
XXX.XXX.XXX

Адресат для TRAP №3 XXX.XXX.XXX.XXX или неактивен Адресат для TRAP №4 XXX.XXX.XXX или неактивен Адресат для TRAP №5

или неактивен

Включение (отключение) Ethernet.

Включение (отключение) функции автоматического получения IP – адреса от сервера. (Рекомендуемое состояние – **выкл.**)

IP – адрес данного ИБЭП из определенного администратором диапазона адресов вашей локальной сети.*

Задание маски подсети, при локальной сети не более 254 устройств маска 255.255.25.0.

IP – адрес сетевого шлюза.

См. **

См. **

Задание пароля доступа к чтению и записи.*** IP – адрес компьютера №1, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИБЭП.

IP – адрес компьютера №2, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИБЭП.

IP – адрес компьютера №3, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИБЭП.

IP – адрес компьютера №4, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИБЭП.

IP – адрес компьютера №5, осуществляющего

XXX.XXX.XXX или неактивен Пароль установок WEB интерфейса XXX Выход

через SNMP протокол мониторинг и управление ИБЭП.

Задается три знака пароля согласно *

Выход из подменю «Ethernet».

Чтобы введенные установки вступили в силу УКУ необходимо перезагрузить с помощью кнопки «Сброс» на лицевой панели УКУ.

* Установка начинается с высшего разряда с помощью кнопок «Влево», «Вправо» устройства контроля и управления (УКУ) ИБЭП. Фиксация набранного значения и переход к следующему разряду осуществляется кратковременным удержанием нажатой (\approx 1 ÷ 1,5сек.) кнопки «Ввод» УКУ.

** Порт чтения, определяемый используемым ПО. Для работы с коммерческим ПО возможно любое значение, совпадающее с установками этого ПО.

Порт записи, определяемый используемым ПО. Для работы с коммерческим ПО возможно любое значение, совпадающее с установками этого ПО.

*** Имеет восемь разрядов, каждый из которых можно задать цифрой от 0 до 9 либо буквой латинского алфавита. Установка начинается с высшего разряда с помощью кнопок «Влево», «Вправо» УКУ. Фиксация набранного значения и переход к следующему разряду осуществляется кратковременным удержанием нажатой (\approx 1 ÷ 1,5сек.) кнопки «Ввод» УКУ.

Мониторинг ИБЭП позволяет контролировать следующие параметры:

- выходное напряжение и выходной ток;
- параметры работы БПС (выходное напряжение, выходной ток, температуру);

Кроме мониторинга УКУ позволяет выполнить по сети Ethernet изменение установок:

- задавать выходное напряжение и ток;
- задавать максимальные значения выходного напряжения и тока;
- задавать длительность процесса;
- изменять параметры установок (количество БПС, максимальное время процесса, прямое/обратное отображение времени процесса)

Кроме того, по всем аварийным ситуациям формируются и посылаются сообщения (traps).

По IP адресу доступна веб-страница, на которой отображаются текущие параметры и имеется возможность задавать установки работы ИБЭП.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОПИСАНИЕ МІВ-ФАЙЛА ДЛЯ ИБЭП С УКУ207.ХХ.

(для ПО УКУ версии 10.19.732, сборка от 04.03.2021 и новее) (mib-файл - UKU207v017_ИБЭП.mib)

displayDeviceInfo:(информация о структуре ИБЭП)

$f : \mathcal{F} : \mathcal{F} = \mathcal{F} : \mathcal{F} = \mathcal{F} : F$	
displayDeviceInfoSerial	Серийный номер ИБЭП.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.1.2	
displayDeviceInfoLocation	Географическое расположение ИБЭП. Устанавлива-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.1.3	ется пользователем.
displayDeviceInfoNumOfBat	Количество введенных АКБ в структуру ИБЭП.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.1.4	
displayDeviceInfoNumOfBps	Количество введенных БПС в структуру ИБЭП.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.1.5	
displayDeviceInfoNumOfDt	Количество введенных датчиков температуры в
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.1.8	структуру ИБЭП.
displayDeviceInfoNumOfSk	Количество введенных «сухих» контактов в струк-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.1.9	туру ИБЭП.

dipslayMains:(параметры питающей сети)

tiop study 1/2 titles to the title to the title to the control of	
dipslayMainsVoltage	Сетевое напряжение. Точность 1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.2.1	
dipslayMainsFrequency	Частота сетевого напряжения. Точность 0.1Гц.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.2.2	
dipslayMainsAlarm	0-нет аварии сети;
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.2.4	1-авария сети;
dipslayMainsPhaseA	Напряжение фазы А (для трёхфазной сети). Точ-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.2.5	ность 1В.
dipslayMainsPhaseB	Напряжение фазы В (для трёхфазной сети). Точность
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.2.6	1B.
dipslayMainsPhaseC	Напряжение фазы С (для трёхфазной сети). Точность
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.2.7	1B.

displayLoad:(выходные параметры ИБЭП)

displayLoadVoltage	Выходное напряжение ИБЭП. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.3.1	
displayLoadCurrent	Ток в нагрузке ИБЭП. Точность 0,1А.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.3.2	

displayPSUTable:(таблица параметров БПС)

00 2110)
Номер БПС в таблице.
Выходное напряжение БПС. Точность 0,1В.
Выходной ток БПС. Точность 0,1А.
Температура БПС. Точность 1°С.
Статус работы БПС:
-единица в нулевом бите – перегрев БПС;
-единица в первом бите – выходное напряжение
БПС превышает максимальное напряжение ИБЭП;
-единица во втором бите – выходное напряжение
БПС ниже допустимого напряжения ИБЭП;
-единица в третьем бите – отсутствие связи между
БПС и УКУ.

displayBatTable:(таблица параметров кислотной АКБ)

_uispiuyBuiTubie.\muonuiqu napamempoo Kacnommou 71KB)	
displayBatteriesMassNumber	Номер АКБ в таблице.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.1	
displayBatteriesMassVoltage	Текущее выходное напряжение АКБ. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.2	

displayBatteriesMassCurrent	Текущий выходной ток АКБ. Точность 0,1А.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.3	
displayBatteriesMassTemperature	Температура АКБ. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.4	
displayBatteriesMassCapacity	Емкость АКБ. В ампер*часах.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.5	
displayBatteriesMassCharge	Заряд АКБ. В процентах.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.6	
displayBatteriesMassStatus	Статус работы АКБ:
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.7	0-норма;
	1-Авария АКБ;
	255 - АКБ не введена.
displayBatteriesMassFlag	Флаги режимов работы АКБ. Анализируются биты в
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.8	регистре. Если статус работы АКБ не равен нулю, то
	все флаги в регистре равны нулю.
	Бит 0- равен 1, если напряжение на АКБ ниже устав-
	ки Исигн., иначе равен нулю.
	Бит 1- равен 1, если показание датчика температуры
	АКБ выше уставки t бат.сигн., иначе равен нулю.
	Бит 2- равен 1, если показание датчика температуры
	АКБ выше уставки t бат.мах., иначе равен нулю.
	Бит 3- равен 1, если ток АКБ меньше нуля (АКБ раз-
	ряжается), иначе равен нулю.
	Бит 4- равен 1, если включена функция контроля
	емкости АКБ, иначе равен нулю.
	Бит 5- равен 1, если включен выравнивающий заряд
	АКБ, иначе равен нулю.
	Бит 6- равен 1, если блокирован выравнивающий
	заряд АКБ, иначе равен нулю.
displayBatteriesMassMidVoltage	Напряжение средней точки АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.5.1.10	

commands:(команды)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
sendCommand	commandParameter
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.8.1	OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.8.2
5-выключить БПС;	Номер выключаемого БПС(1,2,3)
8-включить выключенные источники.	Нет параметров.
3-включить выравнивающий заряд.	Продолжительность часы 1÷24.
4-включить контроль емкости.	Нет параметров.
7-выключение спецфункций.	Нет параметров.

sysParams:(установки ИБЭП)

syst arants. (yemantoka 11B311)	
sysParamsSoundAlarmEn	0-звук при аварии выключен.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.1	1-звук при аварии включен.
sysParamsAlarmAutoDisable	0-ручное отключение аварийного сигнала (звукового
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.2	и сигнала телеметрии).
	1-автоматическое отключение аварийного сигнала
	(звукового и сигнала телеметрии).
sysParamsBattTestTime	Периодичность проверки наличия цепи АКБ, в ми-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.3	нутах, от 5 до 60, или выключено (0).
sysParamsUmax	Порог защиты от превышения выходного напряже-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.4	ния БПС. Точность 0,1В.
sysParamsUmin	Порог защиты от пониженного выходного напряже-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.5	ния БПС. Точность 0,1В.
sysParamsU0	Напряжение заряда АКБ при температуре 0°С. Точ-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.6	ность 0,1В.
sysParamsU20	Напряжение заряда АКБ при температуре 20°C.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.7	Точность 0,1В.
sysParamsUsign	Значение напряжения до которого разряжается АКБ
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.8	при измерении ее емкости. Точность 1В.
sysParamsUminPower	Порог, ниже которого срабатывает сигнализация о
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.9	недопустимом снижении сетевого напряжения. Точ-

	ность 1В.
sysParamsUWithothBatt	Напряжение на выходе ИБЭП при отсутствии АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.10	Точность 0,1В.
sysParamsControlCurrent	Пороговое значение тока заряда или разряда для
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.11	аварийной сигнализации о разрыве цепи АКБ. Точ-
	ность 0,01А.
sysParamsMaxChargeCurrent	Максимальный ток заряда. Точность 0,1А.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.12	
sysParamsMaxCurrent	Величина среднего тока БПСов, при превышении
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.13	которой происходит увеличение количества (из ре-
	зерва) работающих БПС. Актуально при выключен-
	ной параллельной работе БПС. Точность 0,1А.
sysParamsMinCurrent	Величина среднего тока БПСов при снижении ниже
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.14	которой происходит отключение работающих БПС.
	Актуально при выключенной параллельной работе
	БПС. Точность 0,1А.
sysParamsUpChargeVoltage	Напряжение заряда АКБ при включении выравни-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.15	вающего заряда. Точность 0,1В.
sysParamsPowerupPSUTimeout	Время задержки включения БПС в работу после по-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.16	дачи напряжения питающей сети, в секундах.
sysParamsBatSignTemperature	Уставка сигнализации о превышении температуры
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.17	АКБ. Точность 1°С.
sysParamsBatMaxTemperature	Уставка защиты от превышения температуры
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.18	АКБ (при превышении ток заряда АКБ
	уменьшается до 0,1 от Із.тах). Точность 1°C.
sysParamsBpsSignTemperature	Уставка сигнала от превышения температуры БПС,
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.19	после превышения которой, мигает красный свето-
	диод на лицевой панели БПС. Точность 1°С.
sysParamsBpsMaxTemperature	Уставка защиты от превышения температуры БПС,
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.20	после превышения которой, БПС отключается. Точ-
	ность 1°С.
sysParamsBatAssimetyAlarmPercent	Включение или отключение контроля средней точки
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.10.21	АКБ. Возможные значения: 1-50% или выкл (0).

displaySKTable:(таблица «сухих» контактов)

uspiuys 111 uote (muotingu «eyxux» kommukmoo)	
displaySKNumber	Номер контакта в таблице.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.15.1.1	
displaySKAktivity	Физическое состояние «сухого» контакта (0-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.15.1.2	разомкнут, 1-замкнут).
displaySKAlarmAktivity	Аварийное состояние «сухого» контакта (0-
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.15.1.3	разомкнутое или 1-замкнутое).
displaySKAlarm	0-нет аварии «сухого» контакта.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.15.1.4	1-наличие аварии «сухого» контакта.

displayMakbTable:(таблица блока «монитор АКБ»)

displayMakbNumber OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.1	Номер монитора АКБ в таблице.
displayMakbConnectStat	0-нет соединения с модулем по шине CAN.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.2	1-есть соединение с модулем по шине CAN.
displayMakbVoltage1	Напряжение на первом элементе АКБ. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.3	
displayMakbVoltage2	Напряжение на втором элементе АКБ. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.4	
displayMakbVoltage3	Напряжение на третьем элементе АКБ. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.5	
displayMakbVoltage4	Напряжение на четвертом элементе АКБ. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.6	
displayMakbVoltage5	Напряжение на пятом элементе АКБ. Точность 0,1В.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.7	
displayMakbTemper1	Температура на первом элементе АКБ. Точность 1°C.

OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.8	
displayMakbTemper2	Температура на втором элементе АКБ. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.9	
displayMakbTemper3	Температура на третьем элементе АКБ. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.10	
displayMakbTemper4	Температура на четвертом элементе АКБ. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.11	
displayMakbTemper5	Температура на пятом элементе АКБ. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.12	
displayMakbTemperStat1	0-нет аварии по температуре на первом элементе АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.13	1-авария по температуре на первом элементе АКБ.
displayMakbTemperStat2	0-нет аварии по температуре на втором элементе АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.14	1-авария по температуре на втором элементе АКБ.
displayMakbTemperStat3	0-нет аварии по температуре на третьем элементе АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.15	1-авария по температуре на третьем элементе АКБ.
displayMakbTemperStat4	0-нет аварии по температуре на четвертом элементе АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.16	1-авария по температуре на четвертом элементе АКБ.
displayMakbTemperStat5	0-нет аварии по температуре на пятом элементе АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.16.1.17	1-авария по температуре на пятом элементе АКБ.

displayDTTable:(таблица температурных датчиков)

 1 5 , 1 31	,
displayDTNumber	Номер термодатчика.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.17.1.1	
displayDTTemperature	Показание термодатчика. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.17.1.2	

displayLiBatTable:(таблица параметров литиевой АКБ)

aispiayLibaiTabie.(maonaga nap	
displayLBTNumber	Номер литиевой АКБ в таблице.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.1	1747 7
displayLBTmaxcellvoltage	Максимальное напряжение на элементах АКБ. Точность
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.2	0,1B
displayLBTmincellvoltage	Минимальное напряжение на элементах АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.3	
displayLBTmaxcelltemperature	Максимальная температура на элементах АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.4	
displayLBTmincelltemperature	Минимальная температура на элементах АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.5	
displayLBTVoltage	Напряжение на АКБ.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.6	
displayLBTChargeCurrent	Ток АКБ (отрицательный - идет разряд АКБ)
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.7	
displayLBTDischargeCurrent	Не используется.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.8	
displayLBTRatedCapacity	Заряд АКБ в процентах.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.9	
displayLBTSOH	Реальная (остаточная) емкость АКБ. Точность 0,1А*ч.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.10	
displayLBTSOC	Заряд АКБ. Точность 0,1А*ч.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.11	7
displayLBTChargecurrentlimitingvalue	Максимально допустимый ток заряда АКБ. Точность 0,1А
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.12	
displayLBTResidualbackuptime	Предполагаемое время разряда АКБ. Точность 0,1ч.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.13	
displayLBTFlags1	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.14	
displayLBTFlags2	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.15	o made man midophiladini
displayLBTcelltemperature1	Температура АКБ датчика 1. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.16	Temperyparited darmina i. To mooth i C.
displayLBTcelltemperature2	Температура АКБ датчика 2. Точность 1°С.
displayLb (centemperature2	температура АКВ датчика 2. точность г.с.

OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.17	
displayLBTcelltemperature3	Температура АКБ датчика 3. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.18	1 csineparyparited darimica 3. To interior C.
displayLBTcelltemperature4	Температура АКБ датчика 4. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.19	1 conneparyparints darima 1. To moets 1 C.
displayLBTcelltemperatureambient	Температура АКБ окружающей среды. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.20	resineparyparints oxpyssalomen epodsi. To moors re-
displayLBTcelltemperaturepower	Температура АКБ силовой части. Точность 1°С.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.21	resineparyparints ensies on the in. To moorb i e.
displayLBTchargeAndDischargeCurrentAlarmStatus	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.22	мануал на АКБ.
displayLBTbatteryTotalVoltageAlarmStatus	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.23	мануал на АКБ.
displayLBTcustomAlarmQuantity	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.24	мануал на АКБ.
displayLBTbalancedEventCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.25	мануал на АКБ.
displayLBTvoltageEventCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.26	мануал на АКБ.
displayLBTtemperatureEventCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.27	мануал на АКБ.
displayLBTcurrentEventCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.28	мануал на АКБ.
displayLBTfetStatusCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.29	мануал на АКБ.
displayLBTbalancedStatusCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.30	мануал на АКБ.
displayLBTsystemStatusCode	Передается из регистра АКБ с одноименном названием. См.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.31	мануал на АКБ.
displayLBTDump1	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.32	
displayLBTDump2	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.33	
displayLBTDump1	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.34	
displayLBTDump4	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.35	
displayLBTDump5	Отладочная информация.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.18.1.36	

displayENMV:(данные модуля дискретного ввода ЭНМВ-1 или БДВ-48)

displayENMVTable	Номер дискретного входа.
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.1	
displayENMVData1	Состояния дискретных входов модуля №1.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.2	
displayENMVData2	Состояния дискретных входов модуля №2.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.3	
displayENMVData3	Состояния дискретных входов модуля №3.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.4	
displayENMVData4	Состояния дискретных входов модуля №4.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.5	
displayENMVData5	Состояния дискретных входов модуля №5.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.6	
displayENMVData6	Состояния дискретных входов модуля №6.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.7	·
displayENMVData7	Состояния дискретных входов модуля №7.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.8	
displayENMVData8	Состояния дискретных входов модуля №8.*
OID .1.3.6.1.4.1.33183.14.21.1.9	

*: 0-норма;

1-аварийное состояние;

-1-нет связи с блоком.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОПИСАНИЕ ТРАПОВ ИБЭП.

Main power alarm, voltage in-	Авария сети, напряжение выше уставки.
creased	
Main power alarm, voltage re-	Авария сети, напряжение ниже уставки.
duced	
Main power alarm clear	Авария сети устранена
BPS #x Alarm, overheat	Температура радиатора БПС №х (где x= 1÷3) превысила ус-
	тавку tи.мах.
BPS #x Alarm, voltage is up	Выходное напряжение БПС №х (где х= 1÷3) превысила ус-
	тавку Имах.
BPS #x Alarm, voltage is down	Выходное напряжение БПС №х (где х= 1÷3) стало ниже ус-
	тавки Umin.
BPS #x Alarm, connect is lost	Отсутствует связь с БПС №х (где x= 1÷3).
BAT #x Alarm, lost	АКБ №х (где x= 1÷2) не обнаружена.
BAT #x detected	АКБ №х (где x= 1÷2) обнаружена.
BAT #x Alarm, asymmetry	Асимметрия у АКБ №х (где x= 1÷2).
BAT #x Asymmetry alarm clear	Асимметрия у АКБ №х (где x= 1÷2) устранена.
BAT #x Alarm, battery is low	Напряжение на АКБ №х (где x= 1÷2) ниже уставки Uсигн.
BAT #x Alarm clear, battery is	Напряжение на АКБ №х (где x= 1÷2) выше уставки Uсигн.
not low	Trumpantenne nu riteb viin (rige it 1 · 2) bbille yerubin e em m
BAT #x Alarm, is heated	Температура АКБ №х (где x= 1÷2) выше уставки tбат.сигн
BAT #x Alarm, heating elimi-	Температура АКБ №х (где x= 1÷2) ниже уставки tбат.сигн
nated	Tesmoparypa Tites (126 K= 1.2) imake yeraskii touriemii
BAT #x Alarm, is overheated	Температура АКБ №х (где x= 1÷2) выше уставки tбат.max.
BAT #x Alarm, overheating	Температура АКБ №х (где x= 1÷2) ниже уставки tбат.max.
eliminated	1 - 2 man y - 1 - 2 y man y - 2 y man
BAT #x capacity test started	Контроль емкости АКБ №х (где x= 1÷2) включен.
BAT #x capacity test stopped	Контроль емкости АКБ №х (где x= 1÷2) отключен.
BAT #x leveling charge is	Выравнивающий заряд АКБ №х (где х= 1÷2) включен.
started	Bulletin suprig The Very (Fig. 18-12) blane tem
BAT #x leveling charge is	Выравнивающий заряд АКБ №х (где x= 1÷2) отключен.
stopped	Bulletin suprig Titte Vicin (124 in 112) of the following
BAT #x leveling charge is	Выравнивающий заряд АКБ №х (где x= 1÷2) заблокирован.
blocked	
BAT #x leveling charge is un-	Выравнивающий заряд АКБ №х (где x= 1÷2) разблокирован.
blocked	
SK #x Alarm	«Сухой контакт» №х (где x= 1÷4) переведен в аварийное со-
	стояние.
SK #x Alarm is off	«Сухой контакт» №х (где x= 1÷4) переведен в нормальное
	состояние.
BDI #x, DI #y Alarm	Состояние входа #у у модуля сбора дискретов номер #х стало
· ···, = - ·· J · · ·······	аварийным.
BDI #x, DI #y Alarm is off	Состояние входа #у у модуля сбора дискретов номер #х стало
, , , =================================	не аварийным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ВЕБ СТРАНИЦА.

Веб страница состоит из четырех частей: главная, установки, журнал событий и блок внешних вводов. Выбор осуществляется курсором на панели слева.

Страница «Главная» выглядит следующим образом:



В заголовке указано: название ИБЭП, серийный номер и размещение ИБЭП. Далее отображаются текущие параметры сети, БПС, АКБ, логических входов для контроля «сухих» контактов, датчиков температуры и нагрузки.

Для доступа к странице «Установки» нужно ввести пароль:

	<u> </u>		<u> </u>	
S№14567	И	БЭП220/48-80А-4/4		Новосибирск
Главная Установки Журнал событий Блок внешних вводов	Введите пароль			Веести

Пароль задается пользователем в УКУ, в «Установки», в меню «Ethernet».


Страница «Установки»:

ИБЭП220/48-80А-4/4 Параметр Изменение Главная Установки Журнал событий Блок внешних вводов Общие установки Серийный номер 14567 Ввести Ввести Размещение Новосибирск Ввести Звуковой сигнал ИБЭП. выкл. О ВЫКЛ. О ВКЛ. Отключение сигнала авария. вкл. О ВЫКЛ. О ВКЛ. Ввести Структура Ввести Фазность питающей сети О 1 фаза О 3 фазы 1 фаза Выпрямители Ввести Сухие контакты Ввести Дополнительные датчики температуры Блок дискретных вводов Ввести Есть О Нет О Есть Ввести Поэлементный мониторинг АКБ О Нет О Есть Выпрямители О ВЫКЛ. О ВКЛ. Ввести Параллельная работа выпрямителей вкл. Ввести Время ротации выпрямителей Ввести 10A Ввести Imin. 8A Ввести Umax 60B Ввести 27.4B Ввести U06 488 70°C Ввести tи.сигн Ввести tи.max 80°C Ввести АПВ1 вкл. О ВЫКЛ. О ВКЛ. Ввести АПВ2 вкл. АПВ2период Сеть Umin.сети 187 Ввести Umax.сети 280 Время Ввести Год Ввести Месяц Ввести День 29 Ввести Час Ввести Минуты 28 Ввести -1 Часовой пояс Выполнить Синхронизация по SNTP пользовательский сервер SNTP O 'ntp4.stratum2.ru' O пользовательский сервер SNTP Ввести Источник синхронизации SNTP Ввести 0.255.255.255 Адрес сервера SNTP Батапеи

ИБ	ЭП220/48-80А-4/4		Harand					
			Новосиб					
Umin.ceти	187		Ввести					
<u>іная</u> Іновки Umax.ceти	280		Ввести					
нал событий « внешних веодов	Врем	RN						
Год	20		Ввести					
Месяц	7		Ввести					
День	29		Ввести					
Час	11		Ввести					
Минуты	29		Ввести					
Часовой пояс	-1		Ввести					
Синхронизация по SNTP	50		Выполнить					
Источник синхронизации SNTP	пользовательский сервер SNTP	O 'ntp4.stratum2.ru' O пользовательский сервер SNTP	Ввести					
Адрес сервера SNTP	0.255.255.255		Ввести					
Appec cepsepa 31417			(
	Батар	реи						
U620	54.6B		Ввести					
U60	56.4B		Ввести					
	44B		Ввести					
Is.max	16A		Ввести					
tóar.curh	40°C		Ввести					
t6ar.max	50°C		Ввести					
			Ввести					
Ts.a.c.	3c							
Тбат.	60мин.		Ввести					
16к.	0.1A		Ввести					
	57.6B		Ввести					
Твыр.зар	14.		Ввести					
Автоматический выравнивающий заряд	выкл.	О ВЫКЛ. О 1м. О 2м. О 3м. О 6м. О 12м.	Ввести					
	Внешние датчики							
Сухой контакт №1, физическое состояние	разомкнут							
Сухой контакт №1, аварийное состояние	замкнут	O разомкнут O замкнут	Ввести					
Сухой контакт №1, отображение на экран УКУ	выкл.	О ВЫКЛ. О ВКЛ.	Ввести					
Сухой контакт №1, звуковой сигнал УКУ	выкл.	О ВЫКЛ. О ВКЛ.	Ввести					
Сухой контакт №2, физическое состояние	разомкнут							
Сухой контакт №2, аварийное состояние	замкнут	О разомкнут О замкнут	Ввести					
Сухой контакт №2, отображение на экран УКУ	выкл.	О ВЫКЛ. О ВКЛ.	Ввести					
Сухой контакт №2, звуковой сигнал УКУ	выкл.	О ВЫКЛ. О ВКЛ.	Ввести					
Сухой контакт №3, физическое состояние	разомкнут							
Сухой контакт №3, аварийное состояние	замкнут	О разомкнут О замкнут	Ввести					
Сухой контакт №3, отображение на экран УКУ	выкл.	О ВЫКЛ. О ВКЛ.	Ввести					
Сухой контакт №3, звуковой сигнал УКУ	выкл.	О ВЫКЛ. О ВКЛ.	Ввести					
Сухой контакт №4, физическое состояние	разомкнут							
Сухой контакт №4, аварийное состояние		О разомкнут О замкнут	Ввести					

Чтобы сменить параметр, нужно в столбце справа выбрать или ввести данные, затем нажать кнопку «Ввести». Дробные числа в качестве разделителя используют точку.

Вкладка «Журнал событий»:



Вкладка «Блок внешних вводов» отображает данные внешних блоков (в стандартную комплектацию не входят) ЭНМВ-1-24 или БДВ48(18-72)/48СК/1P/RS485-v1:

ИБЭП220/48-120A-4/4 ₁₄₅₆₇							Новос		
	Вход	БДВ№1	БДВ№2	БДВ№3	БДВ№4	БДВ№5	БДВ№6	БДВ№7	БДВ№8
<u>Главная</u> Установия	DI1	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
<u>Установки</u> Журнал событий	DI2	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
Блок внешних вводов	DI3	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
	DI4	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
	DIS	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
	DI6	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
	DI7	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
	DI8	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен	Нет связи	Активен	Активен
	DI9	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI10	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI11	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI12	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI13	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI14	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI15	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI16	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI17	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI18	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI19	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI20	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI21	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI22	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI23	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI24	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI25	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI26	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI27	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI28	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI29	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI30	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI31	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI32	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI33	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI34	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI35	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI36	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI37	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI38	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI39	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI40	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI41	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DI42	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен	Нет связи	Пассивен	Пассивен
	DIAS	Пассиван	Пассивен	Нат септи	Пассивен	Пассивен	Нат септи	Пассивен	Пассивен

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕГИСТРЫ MODBUS.

(ДЛЯ ПО УКУ ВЕРСИИ 10.19.884 СБОРКА 2021.07.15 И НОВЕЕ)

Настройки RS485 для MODBUS RTU следующие:

Данные – 8

Стоп бит – 1

Паритет – нет

Управление потоком – нет

Скорость обмена – задается в установках УКУ.

Адрес устройства – задается в установках УКУ.

Настройки LAN для MODBUS TCP следующие:

Адрес устройства – задается в установках УКУ.

IP адрес устройства – задается в установках УКУ.

Номер порта – 502.

Максимальное количество запрошенных регистров – 13.

Все регистры двухбайтные (16 бит). Нумерация битов в байте начинается с нуля. Далее приведено описание регистров, единицы измерения и точность данных находящихся в регистре.

Изменяемые (установочные) параметры, чтение - команда 0х03, запись - команда 0х06:

Номер	Параметр	Единицы
регистра		измерения,
		точность,
		диапазон
		значений
11	Время	1 год
12	Время	1 месяц
13	Время	1 день ме-
		сяца
14	Время	1 час
15	Время	1 минута
16	Время	секунды
20	Количество выпрямителей в структуре	1 штука
21	Параллельная работа выпрямителей	вкл 1
		выкл 0
22	Звуковая аварийная сигнализация	вкл. – 1
		выкл 0
24	Аварийный уровень отклонения напряжения средней точки	1%, 0÷50.
	батареи. 0-функция отключена.	

2.0	п с п с	
30	Период проверки цепи батареи. При обнаружении отсутст-	минуты,
	вия подключения АКБ к ИБЭП устанавливается бит №0 в регистре 215 команда 4 и устанавливается бит№1 в регист-	5÷60, 0-
	регистре 215 команда 4 и устанавливается оитло в регистре 60 команда 4.	отключено.
31	Максимальное (аварийное) напряжение выпрямителей	0.1B
	(Umax). При превышении выходного напряжения выпря-	
	мителя данной уставки устанавливается бит №1 в соответ-	
	ствующем байте флагов выпрямителя (см. команда 4 реги-	
	стры 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53). Также установится соот-	
	ветствующий номеру БПС бит (№3÷№10) в регистре 60	
	команда 4.	
32	Минимальное (аварийное) напряжение выпрямителей	0.1B
	(Umin). При понижении выходного напряжения выпрями-	
	теля ниже данной уставки устанавливается бит №2 в соот-	
	ветствующем байте флагов выпрямителя (см. команда 4	
	регистры 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53). Также установится	
	соответствующий номеру БПС бит (№3÷№10) в регистре	
	60 команда 4.	
33	Напряжение содержания батареи при 0°C (Uб0)	0.1B
34	Напряжение содержания батареи при 20°C (Uб20)	0.1B
35	Минимальное (сигнальное) напряжение батареи (Uсигн).	1B
	При разряде АКБ ниже данной уставки устанавливается	
	бит №0 в регистре 218 команда 4. Также устанавливается	
	бит№1 в регистре 60 команда 4.	
36	Минимальное (аварийное) напряжение питающей сети	1B
	(Umin.ceти). При понижении напряжения сети ниже данной	
	уставки устанавливается бит№0	
37	Рабочее напряжение при не введенных батареях (U0б)	0.1B
38	Ток контроля наличия батареи (Ібк)	0.01A
39	Ток заряда батареи максимальный (Із.мах)	0.1A
40	Ток переключения на большее кол-во выпрямителей (Imax)	0.1A
41	Ток переключения на меньшее кол-во выпрямителей (Imin)	0.1A
42	Напряжение выравнивающего заряда (Ивыр.зар)	0.1B
43	Время задержки включения выпрямителей (Тз.вкл.а.с.)	1 секунда
44	Температура выпрямителей аварийная (tu.мах). При пре-	1°C*
	вышении температуры БПС данной уставки и по истечении	
	времени примерно 1 минуты после превышения устанавли-	
	вается бит №0 в соответствующем байте флагов выпрями-	
	теля (см. команда 4 регистры 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53).	

	Также установится соответствующий номеру БПС бит	
	(№3÷№10) в регистре 60 команда 4.	
45	Температура выпрямителей сигнальная (tu.curн)	1°C*
46	Температура батареи аварийная (tбат.мах). При превыше-	1°C*
	нии температуры АКБ данной уставки устанавливается бит	
	№2 в регистре 218 команда 4. Также устанавливается	
	бит№1 в регистре 60 команда 4.	
47	Температура батареи сигнальная (tбат.сигн). При превы-	1°C*
	шении температуры АКБ данной уставки устанавливается	
	бит №1 в регистре 218 команда 4. Также устанавливается	
	бит№1 в регистре 60 команда 4.	
56	Период синхронизации времени:	0÷3
	0-выкл;	
	1-1 час;	
	2-1 сутки;	
57	3-1 неделя. Часовой пояс	1
57		1час, -12÷13
58	Первое число IP адреса синхронизации времени.	0÷255
59	Второе число IP адреса синхронизации времени.	0÷255
60	Третье число IP адреса синхронизации времени.	0÷255
61	Четвертое число IP адреса синхронизации времени.	0÷255
62	Количество АКБ в структуре ИБЭП.	0÷2
63	Количество внешних датчиков температуры в структуре ИБЭП.	0÷3
64	Количество внешних блоков для мониторинга АКБ (один	0, 2, 4.
	блок содержит 2 монитора АКБ) в структуре ИБЭП.	
65	Количество входов для контроля внешних устройств с «сухими» контактами в структуре ИБЭП.	0÷4
69	Количество внешних блоков ЭНМВ-1-24 или БДВ для кон-	0÷8
0)	троля внешних устройств с «сухими» контактами в струк-	0.0
	туре ИБЭП.	
88	Время работы выравнивающего заряда.	1ч, 1÷24.
107	Отключение сигнала аварии, если авария устранена:	0÷1
	0-вручную;	
	1-автоматически.	
108	Первый уровень автоматического повторного включения	0÷1
	(АПВ) БПС:	
	0-выключено; 1-включено.	
109	Второй уровень автоматического повторного включения	0÷1
107	(АПВ) БПС:	0.1
	0-выключено;	

	1-включено.	
110	Период работы АПВ второго уровня.	1ч, 1÷24
111	Аварийное состояние входа контроля СК1:	0÷1
	0-СК1 разомкнут;	
	1-СК1 замкнут.	
112	Звуковая сигнализация при аварийном состоянии СК1:	0÷1
	0-выключено;	
	1-включено.	
113	Отображение аварийного состояния СК1:на дисплее УКУ:	0÷1
	0-выключено;	
	1-включено.	
114	Аварийное состояние входа контроля СК2:	0÷1
	0-СК2 разомкнут;	
	1-СК2 замкнут.	
115	Звуковая сигнализация при аварийном состоянии СК2:	0÷1
	0-выключено;	
	1-включено.	
116	Отображение аварийного состояния СК2:на дисплее УКУ:	0÷1
	0-выключено;	
	1-включено.	
117	Аварийное состояние входа контроля СК3:	0÷1
	0-СКЗ разомкнут;	
110	1-СКЗ замкнут.	0 1
118	Звуковая сигнализация при аварийном состоянии СК3:	0÷1
	0-выключено; 1-включено.	
119	Отображение аварийного состояния СК3:на дисплее УКУ:	0÷1
119	0-выключено;	0-1
	1-включено.	
120	Аварийное состояние входа контроля СК4:	0÷1
120	0-СК4 разомкнут;	0.1
	1-СК4 замкнут.	
121	Звуковая сигнализация при аварийном состоянии СК4:	0÷1
121	0-выключено;	0.1
	1-включено.	
122	Отображение аварийного состояния СК4:на дисплее УКУ:	0÷1
	0-выключено;	
	1-включено.	
124	Время ротации БПС (при выключенной параллельной ра-	1ч, 0÷500.
	боте БПС).	0-
		выключено.
128	Адрес MODBUS.	1÷100
129	Скорость передачи данных по MODBUS /10, бод:	
	120-1200;	

480-4800; 960-9600; 1920-19200; 3840-38400; 5760-57600; 11520-115200. 115200. 115200. 115200. 115200. 115200. 115200. 115200. 115		240-2400;	
960-9600; 1920-19200; 3840-38400; 5760-57600; 11520-115200.			
1920-19200; 3840-38400; 5760-57600; 11520-115200. 0-1 130 Ethernet: 0-выключено; 1-включено. 0-е1 131 DHCP: 0-выключено; 1-включено. 0-255 132 Первое число IP адреса УКУ. 0-255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0-255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0-255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0-255 136 Первое число маски сети УКУ. 0-255 137 Второе число маски сети УКУ. 0-255 138 Третье число маски сети УКУ. 0-255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0-255 140 Первое число IP шлюза. 0-255 141 Второе число IP шлюза. 0-255 142 Третье число IP шлюза. 0-255 143 Четвертое число IP шлюза. 0-255 144 Порт чения SNMP. 0-65535 145 Порт записи SNMP. 0-65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0-255 <td></td> <td></td> <td></td>			
3840-38400; 5760-57600; 11520-115200.			
5760-57600; 11520-115200. 130 Еthernet: О-выключено; 1-включено. 0÷1 131 DHCP: О-выключено, 1-включено. 0÷1 132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Сотминіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Соттиніту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255			
11520-115200. Ethernet:			
130 Еthernet: 0-выключено, 1-включено. 0÷1 131 DHCP: 0-выключено; 1-включено; 1-включено. 0÷1 132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Соттипіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Соттипіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255		<u> </u>	
0-выключено; 1-включено. 131 DHCP: 0÷1 0-выключено; 1-включено; 132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷	130		0÷1
131 DHCP: 0-выключено; 1-включено. 0÷1 132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 144 Порт записи SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответст	150	0-выключено;	0.1
0-выключено; 1-включено. 132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255		1-включено.	
0-выключено; 1-включено. 132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Сотминіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Соттминіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	131	DHCP:	0÷1
132 Первое число IP адреса УКУ. 0÷255 133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 144 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Сотминіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Сотминіту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255		0-выключено;	
133 Второе число IP адреса УКУ. 0÷255 134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 144 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255		1-включено.	
134 Третье число IP адреса УКУ. 0÷255 135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	132	Первое число IP адреса УКУ.	0÷255
135 Четвертое число IP адреса УКУ. 0÷255 136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	133	Второе число ІР адреса УКУ.	0÷255
136 Первое число маски сети УКУ. 0÷255 137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	134	Третье число IP адреса УКУ.	0÷255
137 Второе число маски сети УКУ. 0÷255 138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	135	Четвертое число IP адреса УКУ.	0÷255
138 Третье число маски сети УКУ. 0÷255 139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Сомтиніту). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	136	Первое число маски сети УКУ.	0÷255
139 Четвертое число маски сети УКУ. 0÷255 140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	137	Второе число маски сети УКУ.	0÷255
140 Первое число IP шлюза. 0÷255 141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	138	Третье число маски сети УКУ.	0÷255
141 Второе число IP шлюза. 0÷255 142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	139	Четвертое число маски сети УКУ.	0÷255
142 Третье число IP шлюза. 0÷255 143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	140	Первое число IP шлюза.	0÷255
143 Четвертое число IP шлюза. 0÷255 144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	141	Второе число IP шлюза.	0÷255
144 Порт чтения SNMP. 0÷65535 145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	142	Третье число IP шлюза.	0÷255
145 Порт записи SNMP. 0÷65535 146 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	143	Четвертое число IP шлюза.	0÷255
 Первый знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 	144	Порт чтения SNMP.	0÷65535
ветствует кодировке ASCII символа. 147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 148 официалы	145	Порт записи SNMP.	0÷65535
147 Второй знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255 0÷255	146		0÷255
ветствует кодировке ASCII символа. 148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255			0.000
148 Третий знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа. 0÷255	147		0÷255
ветствует кодировке ASCII символа.	1.40	-	0.255
	148		0÷255
149 четвертый знак пароля (Сопшишту). Значение регистра 0÷255	1.40	-	0.255
ACCIDATE TRANSPORT AS A SCII CHAMBARA	149		0÷255
соответствует кодировке ASCII символа. 150 Пятый знак пароля (Community). Значение регистра соот- 0÷255	150		0:255
ветствует кодировке ASCII символа.	130		0-233
151 Шестой знак пароля (Community). Значение регистра соот- 0÷255	151		0-255
ветствует кодировке ASCII символа.	131		0-233
152 Седьмой знак пароля (Community). Значение регистра со- 0÷255	152		0÷255
ответствует кодировке ASCII символа.		ответствует кодировке ASCII символа.	

153	Восьмой знак пароля (Community). Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа.	0÷255
154	Первое число IP адреса адресата №1 для отправки трапа.	0÷255
155	Второе число IP адреса адресата №1 для отправки трапа.	0÷255
156	Третье число IP адреса адресата №1 для отправки трапа.	0÷255
157	Четвертое число IP адреса адресата №1 для отправки трапа. Если все цифры IP адреса равны 255, то отправка трапа по данному адресу отключена.	0÷255
158	Первое число IP адреса адресата №2 для отправки трапа.	0÷255
159	Второе число IP адреса адресата №2 для отправки трапа.	0÷255
160	Третье число IP адреса адресата №2 для отправки трапа.	0÷255
161	Четвертое число IP адреса адресата №2 для отправки трапа. Если все цифры IP адреса равны 255, то отправка трапа по данному адресу отключена.	0÷255
162	Первое число IP адреса адресата №3 для отправки трапа.	0÷255
163	Второе число IP адреса адресата №3 для отправки трапа.	0÷255
164	Третье число IP адреса адресата №3 для отправки трапа.	0÷255
165	Четвертое число IP адреса адресата №3 для отправки трапа. Если все цифры IP адреса равны 255, то отправка трапа по данному адресу отключена.	0÷255
166	Первое число IP адреса адресата №4 для отправки трапа.	0÷255
167	Второе число IP адреса адресата №4 для отправки трапа.	0÷255
168	Третье число IP адреса адресата №4 для отправки трапа.	0÷255
169	Четвертое число IP адреса адресата №4 для отправки трапа. Если все цифры IP адреса равны 255, то отправка трапа по данному адресу отключена.	0÷255
170	Первое число IP адреса адресата №5 для отправки трапа.	0÷255
171	Второе число IP адреса адресата №5 для отправки трапа.	0÷255
172	Третье число IP адреса адресата №5 для отправки трапа.	0÷255
173	Четвертое число IP адреса адресата №5 для отправки трапа. Если все цифры IP адреса равны 255, то отправка трапа по данному адресу отключена.	0÷255
174	Первый знак пароля для доступа к WEB странице Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа.	0÷255
175	Второй знак пароля для доступа к WEB странице Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа.	0÷255
176	Третий знак пароля для доступа к WEB странице Значение регистра соответствует кодировке ASCII символа.	0÷255
177	При записи 1 происходит перезагрузка УКУ. Новые параметры Ethernet (регистры 130÷173) вступают в силу. При чтении значение регистра всегда равно 0.	0÷1

191	Количество фаз питающей сети:	1, 3
	1-однофазная сеть;	,
	3-трехфазная сеть.	
192	Температура включения вентилятора.	1 °C ,
		10÷100
193	Температура выключения вентилятора.	1 °C ,
		10÷100
194	Датчик температуры для управления вентилятором:	0÷2
	0-датчик температуры АКБ;	
	1-датчик внешней температуры;	
	2-максимальная температура БПС.	
195	Отключение низкоприоритетной нагрузки с помощью реле:	0÷2
	0-функция отключена;	
	1-реле вентилятора;	
	2-реле аварии АКБ№2.	
196	Напряжение отключения низкоприоритетной нагрузки.	0.1B,
		100÷2500
197	Напряжение включения низкоприоритетной нагрузки.	0.1B,
		100÷2500
198	Задержка отключения низкоприоритетной нагрузки.	1сек, 10÷60
210	Номинальная (паспортная) емкость АКБ №1.	0.1 Ач
211	Номинальная (паспортная) емкость АКБ №2.	0.1 Ач

Примечания:

- 1) Чтобы новые настройки интернет вступили в силу нужно записать 1 в регистр 177.
- 2) Единицы измерения помеченные * могут принимать отрицательные значения. Если значение данного регистра превышает 32767, то это означает, что число является отрицательным и его значение равно (X-65536), где X-значение регистра. Данное число двухбайтное, знаковое.

Параметры работы (измеряемые, вычисляемые), чтение - команда 0х04:

Номер	Параметр	Единицы из-
регистра		мерения, точ-
		ность, диапа-
		зон значений
1	Напряжение на выходе ИБЭП	0.1B
2	Ток нагрузки	0.1A
3	Напряжение сети питания	1B
4	Частота сети питания	0.1Гц
5	Напряжение сети питания фаза А	1B
6	Напряжение сети питания фаза В	1B
7	Напряжение сети питания фаза С	1B
8	Напряжение батареи №1	1B
9	Ток батареи №1	0.01A*
10	Температура батареи №1. Если значение меньше -200°C,	1°C*
	то датчик неисправен или не подключен.	
11	Заряд батареи №1	1%
12	Напряжение средней точки батареи №1	0.1B
13	Ошибка средней точки батареи №1	1%
14	Реальная емкость батареи №1, если равна 0x5555, то не	0.1А*ч
	измерялась.	
15	Напряжение батареи №2	1B
16	Ток батареи №2	0.01A*
17	Температура батареи №2. Если значение меньше -200°C,	1°C*
	то датчик неисправен или не подключен.	
18	Заряд батареи №2	1%
19	Напряжение средней точки батареи №2	0.1B
20	Ошибка средней точки батареи №2	1%
21	Реальная емкость батареи №2, если равна 0х5555, то не	0.1А*ч
	измерялась.	
22	Выходное напряжение выпрямителя №1	0.1B
23	Выходной ток выпрямителя №1	0.1A
24	Температура радиатора выпрямителя №1	1°C*
25	Байт флагов выпрямителя №1, см табл.1.	
26	Выходное напряжение выпрямителя №2	0.1B

75	
Выходной ток выпрямителя №2	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №2	1°C*
Байт флагов выпрямителя №2, см табл.1.	
Выходное напряжение выпрямителя №3	0.1B
Выходной ток выпрямителя №3	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №3	1°C*
Байт флагов выпрямителя №3, см табл.1.	
Выходное напряжение выпрямителя №4	0.1B
Выходной ток выпрямителя №4	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №4	1°C*
Байт флагов выпрямителя №4, см табл.1.	
Выходное напряжение выпрямителя №5	0.1B
Выходной ток выпрямителя №5	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №5	1°C*
Байт флагов выпрямителя №5, см табл.1.	
Выходное напряжение выпрямителя №6	0.1B
Выходной ток выпрямителя №6	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №6	1°C*
Байт флагов выпрямителя №6, см табл.1.	
Выходное напряжение выпрямителя №7	0.1B
Выходной ток выпрямителя №7	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №7	1°C*
Байт флагов выпрямителя №7, см табл.1.	
Выходное напряжение выпрямителя №8	0.1B
Выходной ток выпрямителя №8	0.1A
Температура радиатора выпрямителя №8	1°C*
Байт флагов выпрямителя №8, см табл.1.	
Индикация включения выравнивающего заряда.	1-вкл, 0-выкл
Флаги состояния ИБЭП (если бит равен 1-авария, бит равен 0 – норма): Бит 0 – авария питающей сети (порог задается в регистре 36 команда 6); Бит 1 – авария АКБ №1; Бит 2 – авария АКБ №2; Бит 3 – авария БПС №1; Бит 4 – авария БПС №2;	
	Температура радиатора выпрямителя №2 Байт флагов выпрямителя №2, см табл.1. Выходное напряжение выпрямителя №3 Температура радиатора выпрямителя №3 Байт флагов выпрямителя №3, см табл.1. Выходное напряжение выпрямителя №4 Выходной ток выпрямителя №4 Температура радиатора выпрямителя №4 Байт флагов выпрямителя №4, см табл.1. Выходное напряжение выпрямителя №5 Выходное напряжение выпрямителя №5 Температура радиатора выпрямителя №5 Байт флагов выпрямителя №5, см табл.1. Выходное напряжение выпрямителя №6 Выходное напряжение выпрямителя №6 Температура радиатора выпрямителя №6 Байт флагов выпрямителя №6 Температура радиатора выпрямителя №7 Выходное напряжение выпрямителя №7 Температура радиатора выпрямителя №7 Байт флагов выпрямителя №7 Температура радиатора выпрямителя №8 Выходное напряжение выпрямителя №8 Выходное напряжение выпрямителя №8 Байт флагов выпрямителя №8 Температура радиатора выпрямителя №8 Байт флагов выпрямителя №8 Смиература радиатора выпрямителя №8 Байт флагов выпрямителя №8

	Г 7	
	Бит 7 – авария БПС №5;	
	Бит 8 – авария БПС №6;	
	Бит 9 – авария БПС №7;	
70	Бит 10 – авария БПС №8.	
70	Аппаратная версия УКУ.	
71	Версия ПО УКУ	
72	Номер компиляции ПО УКУ.	
73	Год компиляции ПО УКУ.	
74	Месяц компиляции ПО УКУ.	
75	День компиляции ПО УКУ.	
76	Заводской номер изделия. Младшие 2 байта.	
77	Заводской номер изделия. Старшие 2 байта.	
201	Температура внешнего датчика №1. Если значение	1°C*
	меньше -200°С, то датчик неисправен или не подключен.	
202	Температура внешнего датчика №2. Если значение	1°C*
	меньше -200°C, то датчик неисправен или не подключен.	
203	Температура внешнего датчика №3. Если значение	1°C*
	меньше -200°С, то датчик неисправен или не подключен.	
204	Температура внешнего датчика №4. Если значение	1°C*
	меньше -200°С, то датчик неисправен или не подключен.	
211	Состояние сухого контакта №1, контроль внешнего уст-	
	ройства №1.	
	нулевой бит - физическое состояние:	
	1 - замкнут, 0 – разомкнут;	
	первый бит – наличие аварии:	
	1 - авария, 0 – норма. Аварийное состояние сухого контакта задается в уста-	
	новках УКУ.	
212	Состояние сухого контакта №2, контроль внешнего уст-	
212	ройства №2.	
	нулевой бит - физическое состояние:	
	1 - замкнут, 0 – разомкнут;	
	первый бит – наличие аварии:	
	1 - авария, 0 – норма.	
	Аварийное состояние сухого контакта задается в уста-	
	новках УКУ.	
213	Состояние сухого контакта №3, контроль внешнего уст-	
	ройства №3.	
	нулевой бит - физическое состояние:	
	1 - замкнут, 0 – разомкнут;	
	первый бит – наличие аварии:	
	1 - авария, 0 – норма.	
	Аварийное состояние сухого контакта задается в установках УКУ.	
214		
214	Состояние сухого контакта №4, контроль внешнего устрайства №	
	ройства №4. нулевой бит - физическое состояние:	
	1 - замкнут, 0 – разомкнут;	
	1 - замкнут, 0 – разомкнут, первый бит – наличие аварии:	
	1 noppoin on 1 nam me apapin.	

	1 0	
	1 - авария, 0 – норма.	
	Аварийное состояние сухого контакта задается в уста-	
217	новках УКУ.	
215	CTaTyc AKE№1:	
	Бит 0 – 1-авария цепи АКБ, 0-норма.	
	Бит 1 – 1-авария средней точки АКБ, 0-норма.	
216	Статус АКБ№2:	
	Бит 0 – 1-авария цепи АКБ, 0-норма.	
	Бит 1 – 1-авария средней точки АКБ, 0-норма.	
218	Флаги АКБ№1.	
	Бит 0: равен 1, если напряжение на АКБ ниже уставки	
	Uсигн. (АКБ разряжена), иначе равен нулю. Уставка за-	
	дается в регистре 35 команда 6.	
	Бит 1: равен 1, если показание датчика температуры АКБ	
	выше уставки t бат.сигн., иначе равен нулю. Уставка за-	
	дается в регистре 47 команда 6.	
	Бит 2: равен 1, если показание датчика температуры АКБ	
	выше уставки t бат.мах., иначе равен нулю. Уставка за-	
	дается в регистре 46 команда 6.	
	Бит 3: равен 1, если ток АКБ меньше уставки Ібк (АКБ	
	разряжается), иначе, если больше уставки Ібк, то равен	
	нулю. Уставка Ібк задается в регистре 38 команда 6.	
	Бит 4: равен 1, если включена функция контроля емко-	
	сти АКБ, иначе равен нулю.	
	Бит 5: равен 1, если включен выравнивающий заряд	
	АКБ, иначе равен нулю.	
	Бит 6: равен 1, если режим выравнивающего заряда за-	
	блокирован.	
219	Флаги АКБ№2.	
	Бит 0: равен 1, если напряжение на АКБ ниже уставки	
	Uсигн. (АКБ разряжена), иначе равен нулю. Уставка за-	
	дается в регистре 35 команда 6.	
	Бит 1: равен 1, если показание датчика температуры АКБ	
	выше уставки t бат.сигн., иначе равен нулю. Уставка за-	
	дается в регистре 47 команда 6.	
	Бит 2: равен 1, если показание датчика температуры АКБ	
	выше уставки t бат.мах., иначе равен нулю. Уставка за-	
	дается в регистре 46 команда 6.	
	Бит 3: равен 1, если ток АКБ меньше уставки Ібк (АКБ	
	разряжается), иначе, если больше уставки Ібк, то равен	
	нулю. Уставка Ібк задается в регистре 38 команда 6.	
	Бит 4: равен 1, если включена функция контроля емко-	
	сти АКБ, иначе равен нулю.	
	Бит 5: равен 1, если включен выравнивающий заряд	
	АКБ, иначе равен нулю.	
	Бит 6: равен 1, если режим выравнивающего заряда за-	
	блокирован.	

Примечания:

1) Единицы измерения помеченные * могут принимать отрицательные значения. Если значение данного регистра превышает 32767, то это означает, что число является отрицательным и его значение равно (X-65536), где X-значение регистра. Данное число двухбайтное, знаковое.

Табл.1. Расшифровка байта флагов выпрямителей:

Номер бита в байте	Событие, если бит равен 1:			
0	Перегрев. Порог задается в регистре 44			
	командой б.			
1	БПС отключен, было завышено Ивых. По-			
	рог задается в регистре 31 командой 6.			
2	БПС отключен, было занижено Ивых. По-			
	рог задается в регистре 32 командой 6.			
3	отсутствует связь по CAN с выпрямителем			

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИЙ УКУ НА РАЗЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ ИБЭП.

	Событие	Экран УКУ	Звуковая сигнализация (звуковая сигнализация должна быть включена в установках УКУ)	Реле	MODBUS	SNMP	TRAP	Запись в журнале событий УКУ
1	Заряд АКБ №1(2)	В меню «Батарея» отображается положительный ток АКБ.	-	-	-	Третий бит в параметре displayBatteries-MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 0.	-	-
2	Разряд АКБ №1(2)	В меню «Батарея» отображается отрицательный ток АКБ.	Короткие зву- ковые сигналы с длинной пау- зой.	-	-	Третий бит в параметре displayBatteries-MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 1.	-	-
3	Асимметрия средней точки АКБ №1(2) стала больше уставки «Контроль ср.точки батареи».	В верхней строке время от времени появляется сообщение «Авария батареи №1(2)». В меню «Батарея №1(2)» мигает строка «Ибат.с.т.= (xx%) xx.xВ».	Звуковой сигнал с короткими паузами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле «Авария АКБ №1(2)».	-	Первый бит в параметре displayBatteries-MassStatus в таблице displayBatTable становится равным 1.	BAT #1(2) Alarm, assimetry.	AB.Бат1AC
4	Асимметрия средней точки АКБ №1(2) стала меньше уставки «Контроль ср.точки батареи».	В верхней строке не появляется сообщение «Авария батареи №1(2)». В меню «Батарея №1(2)» не мигает строка «Ибат.с.т.= (xx%) xx.xВ».	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария АКБ №1(2)».	-	Первый бит в параметре displayBatteries MassStatus в таблице displayBatTable становится равным 0.	-	AB.Бат1AC /∂ama/
7	Напряжение на АКБ №1(2) стало меньше уставки	-	Короткие звуко- вые сигналы с	-	-	Нулевой бит в параметре	BAT #1(2) Alarm, bat-	-

 Uсигн. Напряжение на АКБ №1(2) стало больше уставки Uсигн. Температура АКБ №1(2) больше уставки tбат.сигн. Температура АКБ меньше уставки tбат.сигн. 	длинной паузой. Звуковая сигнализация прекращается.	_		displayBatteries- MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 1. Нулевой бит в па- раметре	tery is low BAT #1(2)	
стало больше уставки Uсигн. 11 Температура АКБ №1(2) больше уставки tбат.сигн. - 12 Температура АКБ меньше	лизация прекра-	_				
больше уставки tбат.сигн 12 Температура АКБ меньше			-	displayBatteries- MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 0.	Alarm clear, battery is not low	-
	Два подряд коротких сигнала с длинной паузой.	-	-	Первый бит в параметре displayBatteries MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 1.	BAT #1(2) Alarm, high battery tem- perature	-
	-	-	-	Первый бит в параметре displayBatteries MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 0.	BAT #1(2) Alarm clear, battery tem- perature is normal	-
 Температура АКБ №1(2) больше уставки tбат.max Температура АКБ №1(2) 	Два подряд коротких сигнала с длинной паузой.	-	-	Второй бит в параметре displayBatteries-MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 1.	BAT #1(2) Alarm, max- imum battery temperature	-

	Отображение Событие	Экран УКУ	Звуковая сигнализация (звуковая сигнализация должна быть включена в установках УКУ)	Реле	MODBUS	SNMP	TRAP	Запись в журнале событий УКУ
	меньше уставки tбат.max					метре displayBatteries-MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 0.	Alarm clear, battery tem- perature is normal	
15	Нарушение целостности цепи АКБ №1(2).	В верхней строке время от времени появляется сообщение «Авария батареи №1(2)».	Звуковой сигнал с короткими паузами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле «Авария АКБ №1».	-	Нулевой бит в параметре displayBatteries MassStatus в таблице displayBatTable становится равным 1.	BAT #1(2) Alarm, lost	AB.БатN1(2) /∂ama/
16	Восстановление целостности цепи АКБ №1(2).	В верхней строке не появляется сообщение «Авария батареи №1(2)».	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария АКБ №1».	-	Нулевой бит в параметре displayBatteries MassStatus в таблице displayBatTable становится равным 0.	-	АВ.БатN1(2) /дата/
19	Включен «Выравнивающий заряд»	В верхней строке время от времени появляется сообщение «Выравн. заряд х:хх» х-время работы.	-	-	Функция 4, регистр 56 равен 1.	Пятый бит в параметре displayBatteries- MassFlag в таблице display- BatTable: 1- выравнивающий заряд включен; 0- выравнивающий заряд выключен.	BAT #1(2), leveling charge is on	B3. /∂ama/
20	Выключен «Выравниваю- щий заряд»	В верхней строке не появляется сообщение «Выравн. заряд х:хх» х-время работы.	-	-	Функция 4, регистр 56 равен 0.	Пятый бит в параметре displayBatteries- MassFlag в таблице display-BatTable: 1-	BAT #1(2), leveling charge is off	B3./∂ama/

	Событие	Экран УКУ	Звуковая сигнализация (звуковая сигнализация должна быть включена в установках УКУ)	Реле	MODBUS	SNMP	TRAP	Запись в журнале событий УКУ
						выравнивающий заряд включен; 0- выравнивающий заряд выключен.		
21	Включен контроль емкости батареи №1(2).	В верхней строке время от времени появляется сообщение «Контроль емк. бат. №1(2)».	-	-	-	Четвертый бит в параметре displayBatteries-MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 1.	BAT #1(2), capacity check enabled	Бат1(2)ке /дата/
22	Завершен контроль емкости батареи №1(2).	В верхней строке не появляется сообщение «Контроль емк. бат. №1(2)».	-	-	-	Четвертый бит в параметре displayBatteries-MassFlag в таблице displayBatTable становится равным 0.	BAT #1(2), capacity check dis- abled	Бат1(2)ке /дата/
25	АКБ №1(2) не введена в структуре ИБЭП.	В меню отсутствует пункт «Батарея N1(2)»	-	-	-	Параметр display- Batteries-MassStatus в таблице display- BatTable равен 255.	-	-
27	Одна из фаз питающей сети меньше уставки Umin.ceти.	В верхней строке время от времени появляется сообщение «Авария сети!!!».	Звуковой сигнал с короткими паузами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле «Авария се- ти».	-	Параметр dipslayMainsAlarm в dipslayMains pa- вен 1.	Main power alarm.	AB.ПС /∂ama/
	Все фазы питающей сети больше уставки Umin.ceти.	В верхней строке не появляется сообщение «Авария сети!!!».	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария сети».	-	Параметр dipslayMainsAlarm в dipslayMains pa- вен 0.	Main power alarm clear.	AB.ПС /∂ama/

	Событие	Экран УКУ	Звуковая сигнализация (звуковая сигнализация должна быть включена в установках УКУ)	Реле	MODBUS	SNMP	TRAP	Запись в журнале событий УКУ
28	Переход в аварийное состояние входа СК1(2,3,4).	В верхней строке время от времени отображается «Сработал СК №1(2,3,4)», если в установках внешних датчиков включен дисплей.	Короткие звуковые сигналы с длинной паузой, если в установках внешних датчиков включен звук.	-	Функция 4, регистр 211, первый бит равен 1.	Параметр displaySKAlarm в таблице displaySKTable pa- вен 1.	SK #1(2,3,4) Alarm	-
29	Выход из аварийного состояние входа СК1(2,3,4).	В верхней строке не отображается «Сработал СК №1(2,3,4)».	Звуковая сигнализация прекращается.	-	Функция 4, регистр 211, первый бит равен 0.	Параметр displaySKAlarm в таблице displaySKTable paвен 0.	SK #1(2,3,4) Alarm is off	-
36	Температура БПС №х пре- высила уставку tи.сигн	-	-	-	-	-	-	-
37	Температура БПС №х пони- зилась ниже уставки tи.сигн	-	-	-	-	-	-	-
38	Температура БПС №х превысила уставку tu.max	В верхней строке время от времени отображается «Авария БПС №х»	Звуковой сигнал с короткими паузами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), нулевой бит равен 1.	Нулевой бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 1.	BPS #1 Alarm, overheat	AB.БΠCNx /∂ama/
39	Температура БПС №х понизилась ниже уставки tu.max.	В верхней строке не отображается «Авария БПС №х»	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), нулевой бит равен 0.	Нулевой бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 0.	-	AB.БΠCNx /∂ama/
40	Выходное напряжение БПС №х повысилось выше устав- ки Umax	В верхней строке время от времени отображается «Авария БПС №х»	Звуковой сигнал с короткими пау- зами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), первый	Первый бит в параметре displayPSUStatus в таблице	BPS #x Alarm, vol- tage is up	AB.БΠCNx /∂ama/

	Событие	Экран УКУ	Звуковая сигнализация (звуковая сигнализация должна быть включена в установках УКУ)	Реле	MODBUS	SNMP	TRAP	Запись в журнале событий УКУ
				«Авария БПС».	бит равен 1.	displayPSUTable равен 1.		
41	После сброса аварии БПС вручную, выходное напряжение БПС №х стало ниже уставки Umax.	В верхней строке не отображается «Авария БПС №х»	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), первый бит равен 0.	Первый бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 0.	-	AB.БΠCNx /∂ama/
42	Выходное напряжение БПС №х понизилось ниже устав- ки Umin	В верхней строке время от времени отображается «Авария БПС №х»	Звуковой сигнал с короткими паузами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), второй бит равен 1.	Второй бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 1.	BPS #x Alarm, vol- tage is down	AB.БΠCNx /∂ama/
43	После сброса аварии БПС вручную, выходное напряжение БПС №х повысилось выше уставки Umin.	В верхней строке не отображается «Авария БПС №х»	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), второй бит равен 0.	Второй бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 0.	-	AB.БΠCNx /∂ama/
44	Пропадание связи УКУ с БПС №х	В верхней строке время от времени отображается «Авария БПС №х»	Звуковой сигнал с короткими паузами.	Замыкаются нормально замкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), третий бит равен 1.	Третий бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 1.	BPS #x Alarm, con- nect is lost	AB.БΠCNx /∂ama/
45	Восстановление связи УКУ с БПС №х	В верхней строке не отображается «Авария БПС №х»	Звуковая сигнализация прекращается.	Замыкаются нормально разомкнутые контакты реле «Авария БПС».	Функция 4, регистр (21+4*номер БПС), третий бит равен 0.	Третий бит в параметре displayPSUStatus в таблице displayPSUTable равен 0.	-	AB.БΠCNx /∂ama/

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ БПС.

На лицевой панели БПС имеется три светодиода для индикации режимов работы или аварии БПС:

Светодиоды Режимы работы	желтый	красный	зеленый (напряжение на выходе БПС присутствует, только если све- тодиод включен)
Нормальный	включен	выключен	включен
Отсутствует связь с УКУ.	включен	мигает	включен
БПС находится в резерве.	включен	выключен	мигает
Отсутствует напряжение сети	выключен	выключен	выключен
Нагрев радиатора выше tсигн	включен	загорается на короткое время один раз в три секунды	включен
Нагрев радиатора выше tмакс	включен	загорается на короткое время один раз в три секунды	выключен
Выходное напряжение БПС стало больше Umax.	включен	мигает двумя вспышками	выключен
Выходное напряжение БПС стало меньше Umin.	включен	мигает тремя вспышками	выключен
БПС не может определить свой адрес для шины CAN.	включен	мигает	мигает